

TOLEDO

Bluetooth®



19:48 | ▲ N

Bluetooth | Albert Phone

Orange

25.0°C

km 20

0.0





INHALT

3. WIE SIE DEN TYP IHRES AUDIO-/ NAVIGATIONSSYSTEMS ERMITTELN
4. HINWEISE

**Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung
MEDIA SYSTEM TOUCH / COLOR**

6. PRODUKTIONSDATUM NACH DEM 27. MAI 2015
MIT BLUETOOTH-VERSION VON D350

**Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung
MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM**

14. PRODUKTIONSDATUM NACH DEM 27. MAI 2015

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

22. PRODUKTIONSDATUM ZWISCHEN 27. MAI 2013 UND 26. MAI 2015
35. PRODUKTIONSDATUM ZWISCHEN 28. MAI 2012 UND 27. MAI 2013
47. PRODUKTIONSDATUM ZWISCHEN 30. MAI 2011 UND 28. MAI 2012
60. PRODUKTIONSDATUM ZWISCHEN 31. MAI 2010 UND 30. MAI 2011
71. PRODUKTIONSDATUM ZWISCHEN 16. MÄRZ 2009 UND 31. MÄRZ 2010
80. PRODUKTIONSDATUM VOR 16. MÄRZ 2009

WIE SIE DEN TYP IHRES AUDIO-/ NAVIGATIONSSYSTEMS ERMITTELN

Ihr neuer SEAT ermöglicht es Ihnen, die bereits serienmäßig vorinstallierte Bluetooth-Software mit auf dem Markt erhältlicher neuer Software zu aktualisieren, die kompatibel ist mit Ihrem Radio/Browser. Um zu erfahren, welche Bluetooth-Software in Ihrem Fahrzeug zum jeweiligen Zeitpunkt installiert ist und ob Sie diese aktualisieren können, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

FALLS SIE ÜBER EIN AUTORADIO VERFÜGEN MEDIA SYSTEM TOUCH/COLOR

SCHRITT 1:

- Taste **Menü** drücken
- Einstellungen **auswählen**
- **Systeminformationen**
- Überprüfen Sie die Werte „**Bluetooth-Version**“.



SCHRITT 2:

- Falls Ihre **Bluetooth-Version C840 or D210** ist, gehen Sie bitte zu Schritt 3.
- Falls Ihre **Bluetooth-Version C860 or D220** ist, gehen Sie bitte zu Schritt 4.
- Falls Ihre **Bluetooth-Version D265** ist, gehen Sie bitte zu Schritt 5.

SCHRITT 3:

Laden Sie bitte die aktuelle Software **D250** über den folgenden Link http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/D250.zip herunter und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/MediaSystem_Plus_NaviSystem_DE.pdf.
Andernfalls verfügen Sie bereits über die neueste Version der Bluetooth-Software. Bitte rufen Sie den genannten Link von Zeit zu Zeit auf, um künftige Aktualisierungen herunterladen zu können.

SCHRITT 4:

Laden Sie bitte die aktuelle Software **D260** über den folgenden Link http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/D260.zip herunter und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/MediaSystem_Touch_Color_DE.pdf.
Andernfalls verfügen Sie bereits über die neueste Version der Bluetooth-Software. Bitte rufen Sie den genannten Link von Zeit zu Zeit auf, um künftige Aktualisierungen herunterladen zu können.

SCHRITT 5*:

Laden Sie bitte die aktuelle Software **D350** über den folgenden Link http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/D350.zip herunter und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/MediaSystem_Touch_Color_DE.pdf.

* Wenn Ihr Fahrzeug im Bereich Alhambra ist, laden Sie die neue Software D350 über den folgenden Link http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/D350_Alhambra.zip herunter und folgen Sie den Anweisungen für die Installation http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEAT_Service/MediaSystem/MediaSystem_Touch_Color_DE.pdf. Andernfalls steht die letzte Softwareversion von Bluetooth schon zur Verfügung. Beachten Sie den gleichen Link für zukünftige Aktualisierungen.

HINWEISE

Kompatibilität der Bluetooth-Telefone mit Freisprechanlage MEDIA SYSTEM TOUCH / COLOR

Freisprecheinrichtung

- / **Achtung:** Dieses System unterstützt nicht das Herunterladen von Bildern der Kontakte.
- / **Achtung:** Im Falle von gelegentlichen Problemen mit der Bluetooth-Verbindung, starten Sie Ihr Mobiltelefon neu und versuchen Sie es erneut zu verbinden.
- / Nach der Verbindung, kann das Mobiltelefon verschiedene Anforderungen auf Zugang zum Terminkalender und/oder Anruflisten anzeigen. Wenn Sie diese Anforderungsart nicht annehmen, kann es sein, dass Ihnen eine bestimmte Information nicht angezeigt wird oder unvollständig ist. Es ist empfehlenswert die Option als „immer“ zu markieren für zukünftige neue Verbindungen, Anforderungen auf Zugriff zum Terminkalender, Anforderungen auf Zugriff zu den Nachrichten, usw.
- / Einige Geräte zeigen die verschiedenen Anforderungen, die in dem vorherigen Punkt erläutert wurden, weshalb es wichtig ist, dass die Verwendung dieser Nachrichtentypen auf Ihrem Mobiltelefon beachtet wird.
- / Es wird empfohlen, die Kontakte der SIM-Karte auf den Telefonspeicher zu kopieren, um etwaige Unvereinbarkeiten beim Herunterladen des Terminkalenders zu vermeiden.
- / Einige Mobiltelefone übertragen die Uhrzeit des Anrufs falsch, gemäß der Konfiguration des Datums/der Uhrzeit (Zeitzone/Sommerzeit/...) und der Firmware, die Sie haben.
- / Auf einigen Geräten, wenn Sie den eingehenden Anruf auf Ihrem Mobiltelefon anfordern, wenn es mit der Freisprecheinrichtung verbunden ist, geht dieses in den privaten Modus über (der Ton wird über Bluetooth des Fahrzeugs an das Mobiltelefon übertragen). Sie können den Ton an die Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs erneut weitergeben, manuell von dem Radio / Navigationsgerät oder von dem gleichen Mobiltelefon.
- / Zur Verbindung eines neuen Mobiltelefons, wird empfohlen, dass die Suche nach den BT-Geräten nur von einem der Geräte durchgeführt wird (egal ob das Mobiltelefon oder das Radio). Wenn Sie es über beide Geräte gleichzeitig durchführen, können Sie nicht die Geräte anzeigen, die Sie verbinden möchten.
- / **Achtung:** Die Verwendung der vorherigen Softwareversionen des Mobiltelefons kann zu Einschränkungen in der Funktion oder gelegentliche Unterbrechungen bei den Bluetooth-Verbindungen führen. Es empfiehlt sich immer sein Mobiltelefon auf die letzte Softwareversion zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Ihres Mobiltelefonherstellers.

BT Audio:

- / Einige Geräte klingeln nicht direkt nach der Verbindung mit BT Audio und Auswahl als aktive Quelle. In diesen Fällen ist es notwendig, die direkte Wiedergabe auf dem Mobiltelefon zu starten oder den Mediaplayer des Mobiltelefons während der Verbindung geöffnet zu lassen. Bei einigen Geräten ist es auch notwendig, die Wiedergabe des BT Audio manuell nach einem Anruf fortzusetzen.
- / Auch wenn die Audio-Wiedergabe im Modus Audio BT kompatibel ist, sind bestimmte Funktionen wie zum Beispiel das Zurückspulen und schnelles Vorspulen, ebenso wie die Anzeige der verfügbaren Informationen zu Interpret, Titel, Album, Dauer des Liedes, usw. abhängig von der Kompatibilität der verwendeten Musik-App kompatibel.
- / Die Optionen MIX/ALLE WIEDERHOLEN/TITEL WIEDERHOLEN, können je nach verwendetem Mobiltelefon in ihrer Funktion eingeschränkt sein.
- / Gelegentlich wurden kleine Unterbrechungen des Audio BT festgestellt, wegen eines schlecht empfangenen BT oder während des Herunterladens des Terminkalenders. Es wird empfohlen, das Mobiltelefon in kurzen Abständen und frei von Hindernissen zu halten.
- / Auf einigen Mobiltelefonen, wenn sie mit BT Audio verbunden und vom Radio getrennt sind, wird weiterhin die Musik über ihre eigenen Lautsprecher wiedergegeben.
- / Bei einigen Geräten können kleinere Unterbrechungen beim Audio BT beim Empfang von Benachrichtigungen von anderen Apps (WhatsApp, SMS, Facebook, usw.) auftreten.
- / Die Prüfungen von Audio BT wurde mit der Standard-Anwendung der jeweiligen Mobiltelefonhersteller durchgeführt. SEAT sichert beschriebene Verhaltensweisen nur mit besagten Anwendungen zu.

- ✓ Verfügbar
- ✗ Nicht verfügbar

Kompatibilität der Bluetooth-Telefone mit Freisprecheinrichtung MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM

Freisprecheinrichtung:

- / **Achtung:** Im Falle von gelegentlichen Problemen mit der Bluetooth-Verbindung, starten Sie Ihr Mobiltelefon neu und versuchen Sie es erneut zu verbinden.
 - / Nach der Verbindung, kann das Mobiltelefon verschiedene Anforderungen auf Zugang zum Terminkalender und/oder Anruflisten anzeigen. Wenn Sie diese Anforderungsart nicht annehmen, kann es sein, dass Ihnen eine bestimmte Information nicht angezeigt wird oder unvollständig ist. Es ist empfehlenswert die Option als „immer“ zu markieren für zukünftige neue Verbindungen, Anforderungen auf Zugriff zum Terminkalender, Anforderungen auf Zugriff zu Nachrichten, usw.
 - / Einige Geräte zeigen die verschiedenen Anforderungen, die in dem vorherigen Punkt erläutert wurden, weshalb es wichtig ist, dass die Verwendung dieser Nachrichtentypen auf Ihrem Mobiltelefon beachtet wird.
 - / Es wird empfohlen, die Kontakte der SIM-Karte auf den Telefonspeicher zu kopieren, um etwaige Unvereinbarkeiten beim Herunterladen des Terminkalenders zu vermeiden.
 - / Einige Mobiltelefone übertragen die Uhrzeit des Anrufs falsch, gemäß der Konfiguration des Datums/der Uhrzeit (Zeitzone/ Sommerzeit/...) und der Firmware, die Sie haben.
 - / Auf einigen Geräten, wenn Sie den eingehenden Anruf auf Ihrem Mobiltelefon anfordern, wenn es mit der Freisprecheinrichtung verbunden ist, geht dieses in den privaten Modus über (der Ton wird über Bluetooth des Fahrzeugs an das Mobiltelefon übertragen). Sie können den Ton an die Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs erneut weitergeben, manuell von dem Radio/ Navigationsgerät oder von dem gleichen Mobiltelefon.
 - / Zur Verbindung eines neuen Mobiltelefons, wird empfohlen, dass die Suche nach den BT-Geräten nur von einem der Geräte durchgeführt wird (egal ob das Mobiltelefon oder das Radio). Wenn Sie es über beide Geräte gleichzeitig durchführen, können Sie nicht die Geräte anzeigen, die Sie verbinden möchten.
 - / Für den Fall, dass Sie keinen Zugriff zum Kontaktverzeichnis haben, trennen Sie das Mobiltelefon und versuchen Sie es erneut zu verbinden.
 - / **Achtung:** Die Kompatibilität des Herunterladens der Fotos, die mit den Kontakten verbunden sind, wurde über Kontakte durchgeführt, die im internen Speicher des Mobiltelefons gespeichert sind.
 - / **Achtung:** Die Verwendung der vorherigen Softwareversionen des Mobiltelefons kann zu Einschränkungen in der Funktion oder gelegentliche Unterbrechungen bei den Bluetooth-Verbindungen führen. Es empfiehlt sich immer sein Mobiltelefon auf die letzte Softwareversion zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Ihres Mobiltelefonherstellers.
- ### BT Audio:
- / Einige Geräte klingeln nicht direkt nach der Verbindung mit BT Audio und Auswahl als aktive Quelle. In diesen Fällen ist es notwendig, die direkte Wiedergabe auf dem Mobiltelefon zu starten oder den Mediaplayer des Mobiltelefons während der Verbindung geöffnet zu lassen.
 - / Auch wenn die Audio-Wiedergabe im Modus Audio BT kompatibel ist, sind bestimmte Funktionen wie zum Beispiel das Zurückspulen und schnelles Vorspulen, ebenso wie die Anzeige der verfügbaren Informationen zu Interpret, Titel, Album, Dauer des Liedes, usw. abhängig von der Kompatibilität der verwendeten Musik-App kompatibel.
 - / Die Optionen MIX/ALLE WIEDERHOLEN/TITEL WIEDERHOLEN, können je nach verwendetem Mobiltelefon in ihrer Funktion eingeschränkt sein.
 - / Gelegentlich wurden kleine Unterbrechungen des Audio BT festgestellt, wegen eines schlecht empfangenen BT oder während des Herunterladens des Terminkalenders. Es wird empfohlen, das Mobiltelefon in kurzen Abständen und frei von Hindernissen zu halten.
 - / Auf einigen Mobiltelefonen, wenn sie mit BT Audio verbunden und vom Radio getrennt sind, wird weiterhin die Musik über ihre eigenen Lautsprecher wiedergegeben.
 - / Bei einigen Geräten können kleinere Unterbrechungen beim Audio BT beim Empfang von Benachrichtigungen von anderen Apps (WhatsApp, SMS, Facebook, usw.) auftreten.
 - / Die Prüfungen von Audio BT wurde mit der Standard-Anwendung der jeweiligen Mobiltelefonhersteller durchgeführt. SEAT sichert beschriebene Verhaltensweisen nur mit besagten Anwendungen zu.

HINWEISE

SMS:

/ Einige Mobiltelefone unterstützen keine Nachrichten mit ungewöhnlichen Zeichen (Emoticons oder Symbole).

/ Die Funktion SMS des Radios zeigt nur die Benachrichtigungen von Kurznachrichten (SMS). Multimedia-Nachrichten oder mit beigefügtem Inhalt (MMS) werden nicht angezeigt.

/ In keinem Fall können Sie SMS von diesem Radiomodell löschen.

/ Einige Mobiltelefone sortieren die Nachrichten in den Ordnern der Funktion SMS (empfangen, gesendet, gelöscht, usw.) nicht richtig.

/ Die Nachrichten mit Kontaktinformation, gesendet durch die Funktion SMS des Navigationsgeräts („Nachrichten/Kontaktdateien senden“) werden als Textformat angezeigt. (vcard).

Kompatibilität der Bluetooth-Telefone mit Freisprecheinrichtung MEDIA SYSTEM PLUS / MEDIA SYSTEM 2.2

/ * Bei einigen Produkten von SEAT verfügbare Funktion. / Auch wenn die Audio-Wiedergabe im Modus Bluetooth Audio Streaming kompatibel ist, sind bestimmte Funktionen wie zum Beispiel das Zurückspulen und schnelles Vorspulen, ebenso wie die Anzeige der verfügbaren Informationen zu Interpret, Titel, Album, Dauer des Liedes, usw. abhängig von der Kompatibilität der verwendeten Musik-App kompatibel.

/ Mit den in der Liste aufgeführten Mobiltelefonen ist die Herstellung einer Verbindung möglich und sie funktionieren mit der Freisprecheinrichtung. Hinsichtlich der übrigen Funktionen können jedoch Einschränkungen bestehen.

/ Achtung: Die Verwendung der vorherigen Softwareversionen kann zu funktionellen Einschränkungen führen. Es empfiehlt sich immer sein Mobiltelefon auf die letzte Softwareversion zu aktualisieren. Dazu sollten Sie eine Aktualisierung der Software Ihres Mobiltelefons beim technischen Kundendienst Ihres Mobiltelefonherstellers anfordern. Bitte Sie um eine gleiche oder höhere Version.

/ Bei einigen Mobiltelefonen mit Betriebssystem Android, müssen Sie die Anforderung des Zugriffs zum Terminkalender (PBAP) in der Verbindung für die Leitung des Zugriffs zum Terminkalender der Mobiltelefone annehmen.

/ In dieser Liste sind etwaige Abweichungen der Mobiltelefonhersteller, die zu funktionellen Einschränkungen führen können, nicht aufgeführt.

/ Einige Geräte verwenden die auf dem Mobiltelefon festgelegte Melodie, um als Freisprecheinrichtung zu klingeln (in Fahrzeuglautsprechern). Wenn das Mobiltelefon stummgeschaltet ist, können die Töne nicht im Modus Freisprecheinrichtung klingeln. Es wird empfohlen eine hörbare Melodie zu konfigurieren.

✓ Verfügbar

✗ Nicht verfügbar

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

(Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung MEDIA SYSTEM TOUCH / COLOR)

Produktionsdatum nach dem 27. Mai 2015 mit Bluetooth-Version von D350

ALCATEL	FREISPRECH-EINRICHTUNG	KLINGELTONDES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GINFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
7041D One Touch Pop C7	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✗	✗	*Der Modus MIX von Bluetooth Audio ist immer aktiviert	V4.2.2 Android (Jelly Bean) MOLY.WR8.W1315.MD.WG. MP.V7 Build: 01002
6012X One Touch Idol MINI	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✗	✗	*Der Modus MIX von Bluetooth Audio ist immer aktiviert	V4.2.2 Android (Jelly Bean) MOLY.WR8.W1315.MD.WG. MP.V1.F1.P33 Build: 01003
APPLE										
iPhone 4	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓		V7.1.2 (11D257) Modell MC603Y/A
iPhone 4S	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓		V8.1.2 (12B440) Modell MD242Y/A
iPhone 5	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓		V8.1.2 (12B440) Modell MD299Y/A
iPhone 5s	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓		V8.1.3 (12B466) Modell ME432Y/A
iPhone 5c	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓		V8.1.3 (12B466) Modell ME501Y/A
iPhone 6	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓		V8.1.3 (12B466) Modell MG4J2QL/A
iPhone 6 Plus	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓		V8.1.3 (12B466) Modell MGA2QL/A
BLACKBERRY										
Classic	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V10.3.1.1779- Build 835537
9320 Curve	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V7.1.0.1011 - Plattform 9.49.0.114 (Paket 2753)
9720	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V7.1.0.1121 - Plattform 9.105.0.18 (Paket 2994)

BLACKBERRY	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
Q10	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V10.2.1.3062 Build 704040
Z10	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V10.2.1.3062 Build 704040
Z30	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V10.2.1.3062 Build 704040

Hinweise zu BlackBerry:

- Erfolgt beim manuellen Neuimport der Kontakte keine Aktivität, muss das Mobiltelefon neu gestartet werden, indem man es aus- und wieder einschaltet.
- Bei Mobiltelefongeräten mit Software unter V7.1.X wird nach jedem Anschluss die Freigabe angefordert.
- Die Modelle der Serien Q und Z können eine gewisse Unbeständigkeit beim schnellen BT Audio Vor- und Rückspulen zeigen.

BQ	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
Aquaris E4	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.4.2 Android (KitKat) Build: 1.3.0-20150203-1356
Aquaris E4.5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) Build: 1.5.0_20150224-1210
Aquaris E5 4G	✓	✗	✓	✓*	✓	✓	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V4.4.4 Android (KitKat) Build: 1.6.0_20150209-0323
Aquaris E5 FHD	✗*								*Nicht kompatibel	V4.4.2 Android (KitKat) Build: 1.2.2_20150123-0913
Aquaris E6	✗*								*Nicht kompatibel	V4.4.2 Android (KitKat) Build: 1.3.4_20150123-0915
Aquaris 5HD	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✗	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.2.1 Android (Jelly Bean) Build: 1.0.3_20140116-1954

Hinweise zu BQ:

- Manchmal hängt die richtige Funktion der Steuerung des BT Audio (schnelles Vorspulen und Zurückspulen) von der verwendeten Musik-App ab.

HTC	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
Desire 601	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (2.14.401.6)
Desire 816	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (1.54.75.2)
ONE	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.3 Android (KitKat) (6.14.111.2)
ONE MAX	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (3.18.111.3)

HTC	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
One Mini 2	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (2.18.401.3)
One M8	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.1 Android (Lollipop) (4.16.401.10)
M8s	✓	✗	✓	✓*	✓	✓	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V5.0.1 Android (Lollipop) (4.16.401.10)
One M8	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.1 Android (Lollipop) (4.16.401.10)
ONE S	✓	✗	✓	✓*	✓	✗	✗	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V4.1.1 Android (Jelly Bean) (3.16.401.8)
ONE X	✗*								*Nicht kompatibel	V4.2.2 Android (Jelly Bean) (4.18.401.4)
Windows Phone 8X	✓*	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	*Manchmal kann das Beenden eines Gesprächs einige Sekunden länger dauern	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10501.127) Firmware (3030.0.41201.401)
HUAWEI										
Ascend G6	✓	✗	✓	✓*	✓	✓*	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert *Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.3 Android (Jelly Bean) Build: G6-U10V100R001C900B136
Ascend P6	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✗	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.2.2 Android (Jelly Bean) Build: P6-U06V100R001C00B132
Ascend P7	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) Build: P7-L10V100R001C00B133SP01
P8	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0 Android (Lollipop) - Build: GRA-L09C900B170
P8lite	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Das Mobiltelefon zeigt den Namen des Netzanbieters nicht richtig an	V5.0 Android (Lollipop) - Build: ALE-L21C432B136
LG										
D320N L70 (Series III)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) V10e-EUR-XX Build: KOT49I.A1412097954
D620r G2 MINI	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) V10i-EUR-XX Build: KOT49I.A1415234830
D802 G2	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) D80220h-EUR-XX - Build: KOT49I.D80220h

LG	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
D821 NEXUS 5	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V5.0.1 Android (Lollipop) Build: LRX22C
D855 G3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0 Android (Lollipop) V20h-EUR-XX Build: LRX21R.A1421650137
D722 G3 s	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) V20a-EUR-XX Build: LRX22G.A1428918170
E430 Optimus L3 II	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) E43010d-EUR-XX Build: JZO54K
E460 Optimus L5 II	✓*	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗	*Herstellen der BT-Audio- Verbindung vom Radio aus erst nach dem Anschließen empfohlen *Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.1.2 Android (Jelly Bean) E46010p-EUR-XX Build: JZO54K
E610 Optimus L5	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) E61020g-EUR-XX Build: JZO54K
E960 NEXUS 4	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V5.0.1 Android (Lollipop) Build: LRX22C
E975 Optimus G		✗							*Nicht kompatibel	V4.1.2 Android (Jelly Bean) E97510b-268-06 Build: JZO54K
H815 G4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.1 Android (Lollipop) V10a-EUR-XX Build: LMY47D
P700 Optimus L7	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) P70020d-262-000 Build: JZO54K
P760 Optimus L9	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) P76020h-EUR-XX - Build: JZO54K
MOTOROLA										
XT890 RAZR i	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.1.2 Android (Jelly Bean) 91.2.26001.XT890. Retail.en.EU
XT1032 MOTO G	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) Build: KXB21.14-L1.40
XT1052 MOTO X	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) Build: KXA21.12-L1.26
XT1068 Moto G (2n Generation)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) Build: LXB22.46-28

NOKIA	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
XT1092 Moto X (2n Generation)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) Build: KXE21.187-45
XT1100 Nexus 6	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V5.0.1 Android (Lollipop) Build: LRX22C
NOKIA										
301	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗		V08.02
LUMIA 520	✗*								*Nicht kompatibel	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3056.40000.1349.2004)
LUMIA 625	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12393.890) Firmware (3058.50000.1424.0004)
LUMIA 630	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12397.895) Firmware (01061.00066.14235.36002)
Lumia 635	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12397.895) Firmware (01061.00066.14235.36004)
Lumia 640 LTE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.15148.160) Firmware (02177.00000.15184.36002)
LUMIA 820	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12393.890) Firmware (3051.50009.1424.0019)
LUMIA 830	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14157.200) Firmware (02040.00005.14372.54001)
LUMIA 920	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14234.375) Firmware (3051.50009.1451.1005)
LUMIA 925	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12393.890) Firmware (3051.50009.1424.0008)
LUMIA 930	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14219.341) Firmware (02540.00019.14484.37003)
LUMIA 1020	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12393.890) Firmware (3051.50009.1424.0008)
LUMIA 1520	✗*								*Nicht kompatibel	Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12393.890) Firmware (3051.50009.1424.0008)

NOKIA	FREISPRECH-EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- INFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
RM-980 X DS	✓	✗	✓	✓*	✓	✓*	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert *Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V1.1.2.2- (059T9D8)

Hinweise zu Nokia:

- Einige Nokia mit Betriebssystem S60 (3rd) oder Symbian^ 3, je nach Firmwareversion, mit der sie ausgestattet sind, übertragen das Audio bei Durchführung der eingehenden/ausgehenden Anrufe nicht richtig während der Herstellung einer neuen Verbindung. Es wird empfohlen, die Firmware des Mobiltelefons auf den aktuell von Nokia verfügbaren Status zu aktualisieren.
- Bei einigen Geräten von NOKIA mit Betriebssystem Symbian (S40) werden Sie von BT des Fahrzeugs bei Weiterleitung eines aktiven Anrufs im privaten Modus getrennt. Sobald der Anruf beendet ist, wird automatisch wieder verbunden.
- Manchmal hängt die richtige Funktion der Steuerung des BT Audio (schnelles Vorspulen und Zurückspulen) von der verwendeten Musik-App ab.
- Bei Mobiltelefonen von LUMIA wird nicht empfohlen, den Bildschirm der «Bluetoothkonfiguration» geöffnet zu haben, während Audio Bluetooth aktiv ist.

SAMSUNG

G850F Galaxy Alpha	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) G850FXXU1BNK3 Build: KTU84P.G850FXXU2BNK3
GT-I8160P GALAXY ACE 2 NFC	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) I8160PXXMG2 Build: JZO54K.I8160PXXMG2
GT-I8190 GALAXY S III MINI	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) I8190XXAMG4 Build: JZO54K.I8190XXAMG4
GT-I8750 ATIV S	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (2424.13.10.1)
GT-I9060/DS GALAXY Grand Neo	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.2.2 Android (Jelly Bean) I9060XXUANG1 Build: JDQ39.I9060XXUANH3
GT-I9195 GALAXY S4 MINI	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (Kit Kat) I9195XXUCNK1 Build: KOT49H.I9195XXUCNK1
GT-I9300 GALAXY S III	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.3 Android (Jelly Bean) I9300XXUGNA8 Build: JSS15J.I9300XXUGNG3
GT-I9505 GALAXY S4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) I9505XXUGNK4 Build: KOT49H.I9505XXUGNK4
GT-N7100 GALAXY NOTE II	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) N7100XXUFND3 Build: KOT49H.N7100XXUFNE1
GT-S6310 GALAXY YOUNG NFC	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) - S6310NXXAMK1 Build: JZO54K.S6310NXXAMK1
GT-S7275R GALAXY ACE 3	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.2.2 Android (Jelly Bean) S7275RXXUAML1 Build: JDQ39.S7275RXXUANC1
G357FZ GALAXY ACE 4	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) G357FZXXU1AOB1 Build: KTU84P.G357FZXXU1AOB2
GT-S7562 GALAXY S DUOS	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich) - S7562XXLJ3 Build: IMM76I.S7562XXALJ4

SONY	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
GT-S7580 GALAXY TREND PLUS	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.2.2 Android (Jelly Bean) S7580XXUBOA1 Build: JDQ39.S7580XXUBOA1
SM-N9005 GALAXY NOTE 3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) N9005XXUGNG1 Build: KOT49H.N9005XXUGNG1
SM-N910C GALAXY Note 4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V4.4.4 Android (KitKat) N910CXXU1ANK5 Build: KTU84P.N910CXXU1ANK5
SM-G7102 GALAXY GRAND 2 DUOS	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) G7102XXUBNK1 Build: KOT49H.G7102XXUBNK2
SM-G800F GALAXY S5 Mini	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) G800FXXU1ANL1 Build: KOT49H.G800FXXU1ANL1
SM-G920F GALAXY S6	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.1.1 Android (Lollipop) G920FXXU2BOGE Build: LMY47X.6920FXXU2BOG8
SM-G925F Galaxy S6 Edge	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.0.2 Android (Lollipop) G925FXXU1AOCW Build: LRX22G.G925FXXU1AOCV
SM-G900F GALAXY S5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.0 Android (Lollipop) G900FXXU1BNL9 Build: LRX21T.G900FXXU1BNL9
SM-A500FU GALAXY A5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) A500FXXU1ANL5 Build: KTU84P.A500FXXU1ANL6
SM-A300FU GALAXY A3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) A300FXXU1ANL4 Build: KTU84P.A300FXXU1ANL4
Hinweise zu SAMSUNG: - Die Ergebnisse dieser Listen für Bluetooth Audio Streaming beziehen sich nur auf die Funktion mit der Standard-Anwendung von SAMSUNG. - Bei einigen Samsung-Modellen mit einer älteren Android-Version vor KitKat 4.4.2, wird möglicherweise die Dauer des Titels nicht korrekt angezeigt.										
XPERIA E dual (C1605)	✓	✗	✓*	✓*	✓	✓	✓	✗	**Fehlerhafte Übertragung der Kontakte von der SIM-Karte.	V4.1.1 Android (Jelly Bean) (11.3.A.3.1)
XPERIA M4 Aqua (E2303)	✓*	✗	✓	✓**	✓	✓	✓*	✗	*Das Mobiltelefon zeigt den Namen des Netzanbieters nicht richtig an **Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V5.0 Android (Lollipop) (26.1.A.2.99)
XPERIA S (LT26i)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓*	✗	*Ohne Angabe der Titeldauer des Lieds	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (6.2.B.1.96)
XPERIA SP (C5303)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.3 Android (Jelly Bean) (12.1.A.1.205)
XPERIA T (LT30p)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V4.3 Android (Jelly Bean) (9.2.A.1.205)

SONY	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL / MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
XPERIA T3 (D5103)	✓	✗	✓	✗	✓	✓*	✓	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.4.2 Android (KitKat) (18.1.A.1.21)
XPERIA T2 Ultra (D5303)	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗		V4.4.3 Android (KitKat) (19.1.1.A.0.165)
XPERIA Z3 Compact (D5803)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V5.1.1 Android (Lollipop) (23.4.A.0.546)
XPERIA Z (C6603)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) (10.5.1.A.0.292)
XPERIA Z ULTRA (C6833)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) (14.4.A.0.108)
XPERIA Z1 (C6903)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) (14.4.A.0.157)
XPERIA Z2 (D6503)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) (23.0.1.A.0.167)
XPERIA Z3 (D6603)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) (23.0.1.A.5.77)

Hinweise zu Sony:

- Die Ergebnisse dieser Listen für Bluetooth Audio Streaming beziehen sich nur auf die Funktion mit der Standard-Anwendung von SONY.

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

(Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM)

Produktionsdatum nach dem 27. Mai 2015

ALCATEL	FREISPRECH-EINRICHTUNG	KLINGELTONDES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDEN	SMS EMPFANGEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- INFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
7041D One Touch Pop C7	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.2.2 Android (Jelly Bean)
6012X One Touch Idol MINI	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗		V4.2.2 Android (Jelly Bean) MOLY.WR8.W1315.MD.WG. MPV1.F1.P33 Build: 01003
Hinweise zu Alcatel: - Der Modus MIX von Audio BT ist immer aktiviert.													
APPLE													
iPhone 4	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓		V7.1.2 (11D257) Modell MC603Y/A
iPhone 4S	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓		V8.3 (12F70) Modell MD242Y/A
iPhone 5	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓		V8.3 (12F70) Modell MD299Y/A
iPhone 5s	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓		V8.3 (12F70) Modell ME432Y/A
iPhone 5c	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓		V8.3 (12F70) Modell ME501Y/A
iPhone 6	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓		V8.3 (12F70) Modell MG4J2QL/A
iPhone 6 Plus	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓		V8.3 (12F70) Modell MGAK2QL/A
BLACKBERRY													
Classic	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V10.3.1.1779 Build 835537
9320 Curve	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V7.1.0.1011 Plattform 9.49.0.114 (Paket 2753)

BLACKBERRY	FREISPRECH-EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILELPHONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDE	SMS EMPFANGEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- INFORMATIONEN AN	MENÜSWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
9720	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V7.1.0.1121 Plattform 9.105.0.18 (Paket 2994)
Q10	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V10.3.1.1779 Build: 835537
Z10	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V10.3.1.1779 Build: 835537
Z30	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V10.3.1.1784 Build: 835537

Hinweise zu BlackBerry:

- Wenn bei manueller Wiedereingabe der Kontakte keine Handlung durchgeführt wird, starten Sie das ausgeschaltete Mobiltelefon neu, indem Sie es neu einschalten.
- Die Mobiltelefone mit der Software unter V7.1.X wird Anforderung auf dem Mobiltelefon nach jeder Verbindung verlangt.
- Der Zugriff auf die Musikordner bei der Option Media Browsing kann etwas später sein bei den Modellen der Serien Q und Z

BQ

Aquaris E4	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) Build: - 1.3.0-20150203-1356
Aquaris E4.5	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓*	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) Build: 1.5.0_20150224-1210
Aquaris E5 4G	✓	✗	✓	✓*	✓	✗	✓*	✓	✓	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert *Zeigt die SMS in zweifacher Ausfertigung versendet	V4.4.4 Android (KitKat) Build: 1.7.1_20150323-0742
Aquaris E5 FHD	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗		V4.4.2 Android (KitKat) Build: 1.2.2_20150123-0913
Aquaris E6	✗*											*Nicht kompatibel	V4.4.2 Android (KitKat) Build: 1.3.4_20150123-0915
Aquaris 5HD	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓*	✗	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.2.1 Android (Jelly Bean) Build: 1.0.3_20140116-1954

Hinweise zu BQ:

- Manchmal hängt die richtige Funktion der Steuerung des BT Audio (schnelles Vorspulen und Zurückspulen) von der verwendeten Musik-App ab.

HTC

Desire 601	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (2.14.401.6)
Desire 816	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (1.60.75.2)
ONE	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) (7.18.111.2)
One Max	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (3.18.111.3)

HTC	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDEN	SMS EMPfangEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GInFORMATIONEN AN	MENÜAusWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUSS- SETZUNG
M8s	✓	✗	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V5.0.2 Android (Lollipop) (1.13.111.2)
M9	✓	✗	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V5.1 Android (Lollipop) (2.10.206.2)
One Mini 2	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) (2.18.401.3)
One M8	✓	✗	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V5.0.2 Android (Lollipop) (4.16.401.10)
ONE S	✗*											*Nicht kompatibel	V4.1.1 Android (Jelly Bean) (3.16.401.10)
ONE X	✗*											*Nicht kompatibel	V4.2.2 Android (Jelly Bean) (4.18.401.4)
Windows Phone 8X	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14203.306) Firmware (3030.0.52001.401)
HUAWEI													
Ascend G6	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		V4.4.2 Android (KitKat) Build: G6-U10V100R001C432B360
Ascend P6	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓*	✗	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.2.2 Android (Jelly Bean) Build: P6-U06V100R001C00B132
Ascend P7	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) Build: P7-L10V100R001C00B133SP01
P8	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0 Android (Lollipop) Build: GRA-L09C900B170
P8lite	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Das Mobiltelefon zeigt den Namen des Netzanbieters nicht richtig an	V5.0 Android (Lollipop) Build: ALE-L21C432B136
LG													
D320N L70 (Series III)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (Kit Kat) V10e-EUR-XX Build: KOT49L.A1412097954
D620r G2 MINI	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (Kit Kat) V10k-EUR-XX Build: KOT49L.A1420685633
D802 G2	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (Kit Kat) D80220h-EUR-XX Build: KOT49L.D80220h
D821 NEXUS 5	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗		V5.1 Android (Lollipop) Build: LMY471

LG	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDEN	SMS EMPfangEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GInFORMATIONEN AN	MENÜSWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
D855 G3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0 Android (Lollipop) V20h-EUR-XX Build: LRX21R.A1421650137
D722 G3 s	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) V20a-EUR-XX Build: LRX22G.A1428918170
E430 Optimus L3 II	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	*Der Modus Anklopfen kann Einschränkungen haben	V4.1.2 Android (Jelly Bean) - E43010f-EUR-XX Build: JZO54K
E460 Optimus L5 II	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	*Es wird eine Kopplung/ Verbindung über das Radio empfohlen	V4.1.2 Android (Jelly Bean) - E46010p-EUR-XX - Build JZO54K
E610 Optimus L5	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Der Modus Anklopfen kann Einschränkungen haben	V4.1.2 Android (Jelly Bean) E61020g-EUR-XX Build: JZO54K
E960 NEXUS 4	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗		V5.1 Android (Lollipop) Build: LMY470
E975 Optimus G	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) E97510b-268-06 Build: JZO54K
H815 G4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.1 Android (Lollipop) V10a-EUR-XX Build: LMY47D
P700 Optimus L7	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Der Modus Anklopfen kann Einschränkungen haben	V4.1.2 Android (Jelly Bean) P70020d-262-000 Build: JZO54K
P760 Optimus L9	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓*	✓	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen	V4.1.2 Android (Jelly Bean) P76020h-EUR-XX Build: JZO54K
MOTOROLA													
XT890 RAZR i	✓	✗	✓	✓*	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	*Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V4.1.2 Android (Jelly Bean) 91.2.26001.XT890.Retail. en.EU
XT1032 MOTO G	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) Build: LXB22.46-28.1
XT1052 MOTO X	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) Build: KXA21.12-L1.26
XT1068 Moto G (2n Generation)	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Das Mobiltelefon zeigt den Namen des Netzanbieters nicht richtig an	V5.0.2 Android (Lollipop) Build: LXB22.46-28
XT1092 Moto X (2n Generation)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0 Android (Lollipop) Build: LXE22.46-19
XT1100 Nexus 6	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗		V5.1 Android (Lollipop) Build: LMY47D

NOKIA	FREISPRECH-EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDEN	SMS EMPFANGEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- INFORMATIONEN AN	MENÜAUSWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗		V08.02
LUMIA 520	✗*											*Nicht kompatibel	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3056.40000.1349.2004)
LUMIA 625	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14226.359) Firmware (3058.50000.1424.0004)
LUMIA 630	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14234.375) Firmware (02040.00021.15053.36003)
Lumia 635	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14219.341) Firmware (02040.00019.14484.24005)
LUMIA 640 LTE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.15148.160) Firmware 02177.00000.15184.36002
LUMIA 820	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14234.375) Firmware (3051.50009.1451.1024)
LUMIA 830	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14234.375) Firmware (02040.00021.15063.02003)
LUMIA 920	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14234.375) Firmware (3051.50009.1451.1005)
LUMIA 925	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14226.359) Firmware (3051.50009.1451.0008)
LUMIA 930	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14234.375) Firmware (02540.00019.15053.26004)
LUMIA 1020	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14226.359) Firmware (3051.50009.1451.1009)
LUMIA 1520	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12397.895) Firmware (02061.00066.14253.40005)
RM-980 X DS	✓	✗	✓	✓*	✓	✓	✗	✗	✓*	✓	✗	* Kontakte der SIM-Karte werden kopiert * Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT-Audiofunktionen.	V1.2.4.1- (059T9D8)

Hinweise zu Nokia:

- Einige Nokia mit Betriebssystem S60 (3rd) oder Symbian^ 3, je nach Firmwareversion, mit der sie ausgestattet sind, übertragen das Audio bei Durchführung der eingehenden/ausgehenden Anrufe nicht richtig während der Herstellung einer neuen Verbindung. Es wird empfohlen, die Firmware des Mobiltelefons auf den aktuell von Nokia verfügbaren Status zu aktualisieren.
- Bei einigen Geräten von NOKIA mit Betriebssystem Symbian (S40) werden Sie von BT des Fahrzeugs bei Weiterleitung eines aktiven Anrufs im privaten Modus getrennt. Sobald der Anruf beendet ist, wird automatisch wieder verbunden.
- Manchmal kann die Steuerung von BT Audio (schnell vorspulen und zurückspulen) überhaupt nicht funktional sein.
- Bei Mobiltelefonen von LUMIA wird nicht empfohlen, den Bildschirm der «Bluetoothkonfiguration» geöffnet zu haben, während Audio Bluetooth aktiv ist.

SAMSUNG	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDEN	SMS EMPfangEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GInFORMATIONEN AN	MENÜAusWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUSS- SETZUNG
G850F Galaxy Alpha	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) G850FXXU1BOA2 Build: KTU84P.G850FXXU2BOA2
GT-I8160P GALAXY ACE 2 NFC	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) I8160PXXMG2 Build: JZO54K.I8160PXXMG2
GT-I8190 GALAXY S III MINI	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) I8190XXAMG4 Build: JZO54K.I8190XXAMG4
GT-I8750 ATIV S	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓		Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (2424.13.10.1)
GT-I9060/DS GALAXY Grand Neo	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.2.2 Android (Jelly Bean) I9060XXUANG1 Build: JDQ39.I9060XXUANH3
"GT-I9195 GALAXY S4 MINI	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (Kit Kat) I9195XXUCNK1 Build: KOT49H.I9195XXUCNK1
GT-I9300 GALAXY S III	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.3 Android (Jelly Bean) I9300XXUGNA8 Build: JSS15J.I9300XXUGNG3
GT-I9505 GALAXY S4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.0.1 Android (Lollipop) I9505XXUHOB7 Build: LRX22C.I9505XXUHOB7
GT-N7100 GALAXY NOTE II	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) N7100XXUFND3 Build: KOT49H.N7100XXUFNE1
GT-S6310 GALAXY YOUNG NFC	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.1.2 Android (Jelly Bean) S6310NXXAMK1 Build: JZO54K.S6310NXXAMK1
GT-S7275R GALAXY ACE 3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.2.2 Android (Jelly Bean) S7275RXXUAML1 Build: JDQ39.S7275RXXUANC1
G357FZ GALAXY ACE 4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) G357FZXU1AOB1 Build: KTU84P.G357FZXU1AOB2
GT-S7562 GALAXY S DUOS	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich) - S7562XXLJ3 Build: IMM76I.S7562XXALJ4
GT-S7580 GALAXY TREND PLUS	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.2.2 Android (Jelly Bean) S7580XXUBOA1 Build: JDQ39.S7580XXUBOA1
SM-N9005 GALAXY NOTE 3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) N9005XXUGNG1 Build: KOT49H.N9005XXUGNG1
SM-N910C GALAXY Note 4	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.0.1 Android (Lollipop) N910CXXU1BOC3 Build: LRX22C.N910CXXU1BOC3
SM-G7102 GALAXY GRAND 2 DUOS	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) - G7102XXUBNK1 Build: KOT49H.G7102XXUBNK2

SAMSUNG	FREISPRECH- EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDEN	SMS EMPFANGEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- GIFORATIONEN AN	MENÜAUSWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORLAUS- SETZUNG
SM-G800F GALAXY S5 Mini	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.2 Android (KitKat) G800FXXU1AOC2 Build: KOT49H.G800FXXU1ANL1
SM-G920F GALAXY S6	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.1.1 Android (Lollipop) G920FXXU2BOGE Build: LMY47X.G920FXXU2BOG8
SM-G925F Galaxy S6 Edge	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.0.2 Android (Lollipop) G925FXXU1AOCW Build: LRX22G.G925FXXU1AOCV
SM-G900F GALAXY S5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	*Der Zugriff zu Ordern mit Multimedia-Inhalt ist eingeschränkt	V5.0 Android (Lollipop) - G900FXXU1BNL9 - Build: LRX21T.G900FXXU1BNL9
SM-A500FU GALAXY A5	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (KitKat) -A500FXXU1AOB4 Build: KTU84P.A500FXXU1AOB4
SM-A300FU GALAXY A3	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		V5.0.2 Android (Lollipop) A300FXXU1BOE7 Build: LRX22G.A300FXXU1BOE7

Hinweise zu SAMSUNG:

- Bei einigen Mobiltelefonen ist es notwendig vom Mobiltelefon vor dem Versenden einer SMS anzunehmen.
- Die Ergebnisse dieser Listen für Bluetooth Audio Streaming beziehen sich nur auf die Funktion mit der Standard-Anwendung von SAMSUNG.
- Bei einigen Samsung-Modellen mit einer älteren Android-Version vor KitKat 4.4.2, wird möglicherweise die Dauer des Titels nicht korrekt angezeigt.

SONY

XPERIA E dual (C1605)	✗*											*Nicht kompatibel	V4.1.1 Android (Jelly Bean) (11.3.A.3.1)
XPERIA M4 Aqua (E2303)	✓*	✗	✓	✓**	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	*Das Mobiltelefon zeigt den Namen des Netzanbieters nicht richtig an * Kontakte der SIM-Karte werden kopiert	V5.0 Android (Lollipop) (26.1.A.2.99)
XPERIA S (LT26i)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓*	✗	*Ohne Angabe der Titeldauer des Lieds	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (6.2.B.1.96)
XPERIA SP (C5303)	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	*Der Modus Anklopfen kann Einschränkungen haben.	V4.3 Android (Jelly Bean) (12.1.A.1.205)
XPERIA T (LT30p)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.3 Android (Jelly Bean) (9.2.A.1.205)
XPERIA T3 (D5103)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		V4.4.2 Android (Kit Kat) (18.1.A.1.21)
XPERIA T2 Ultra (D5303)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✗	*Dieses Gerät besitzt unter Umständen eingeschränkte BT- Audiofunktionen	V4.4.3 Android (Kit Kat) (19.1.1.A.0.165)
XPERIA Z3 Compact (D5803)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.1.1 Android (Lollipop) (23.4.A.0.546)
XPERIA Z (C6603)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (Kit Kat) (10.5.1.A.0.292)

SAMSUNG	FREISPRECH-EINRICHTUNG	KLINGELTON DES MOBILTELEFONS	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ZUR ANRUFLISTE	FOTOS KONTAKTE	SMS SENDEN	SMS EMPFANGEN	BLUETOOTH AUDIO STREAMING	ZEIGT SON- INFORMATIONEN AN	MENÜSWAHL/ MULTIMEDIA- INHALT	HINWEISE	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDEST- VORAUS- SETZUNG)
XPERIA Z ULTRA (C6833)	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) (14.5.A0.242)
XPERIA Z1 (C6903)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V4.4.4 Android (Kit Kat) (14.4.A.0.157)
XPERIA Z2 (D6503)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) (23.1.A.0.726)
XPERIA Z3 (D6603)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		V5.0.2 Android (Lollipop) (23.1.A.0.690)

Hinweise zu Sony:

- Manchmal kann die Steuerung von BT Audio (schnell vorspulen und zurückspulen) mit Einschränkungen bei der Standard-Anwendung von SONY funktionieren.

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

(Ebenfalls mit dem Bluetooth-Modul des SEAT MEDIA SYSTEM 2.2 kompatibel)

Produktionsdatum nach dem 27. Mai 2013

ACER	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
beTouch E110	✓	✗	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake) (ACER_E110_1.010.02_EMEA)
beTouch E140	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (ACER_E140_1.004.07_EMEA_GEN1)
Liquid	✓	✓	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (ACER_Liquid_2.000.16_EMEA_GEN1)
ALCATEL					
OT-660	✗	✗	✗	✓	-
OT-990 One Touch	✓	✗	✓	✓	V2.2.2 Android (Froyo) (FRG83G.V53H-0)
7041D One Touch Pop C7	✓	✓	✓	✗	V4.2.2 Android (Jelly Bean) -MOLY.WR8. W1315.MD.WG.MP.V7.P27-Build: 01001
6012X One Touch Idol MINI	✓	✓	✓	✗	V4.2.2 Android (Jelly Bean) MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V1.F1.P26- Build: 01002
APPLE					
iPhone 3G	✓	✗	✓	✓	V4.1 (8B117) Modell MB496CZ
iPhone 3GS	✓	✗	✓	✓	V4.2.1 (8C148A) Modell MC134T
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V4.3.3 (8J2) Modell MC603Y
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A405) Modell MC603Y
iPhone 4S	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A406) Modell MD242Y
iPhone 5	✓	✗	✓	✓	V7.0.2 (11A501) Modell MD299Y/A
iPhone 5C	✓	✗	✓	✓	V7.0.4 (11B554a) Modell ME501Y/A
iPhone 5S	✓	✗	✓	✓	V7.0.4 (11B554a) Modell ME432Y/A
iPhone 6	✓	✗	✓	✓	V8.1.3 (12B466) Modell MG4J2QL/A

APPLE	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
iPhone 6 Plus	✓	✗	✓	✓	V8.1.3 (12B466) Modell MGAk2QL/A

Hinweise zu Apple:

- Wird bei den Apple iPhone-Modellen der eingehende Anruf manuell über das Mobiltelefon angenommen, während es an die Freisprechanlage gekoppelt ist, so wird dieser Anruf zu einem privaten Anruf (kein Audio über das Bluetooth des Fahrzeugs).
- Einige iPhone-Modelle leiten PLAY/PAUSE nicht richtig im Bluetooth Audio Streaming weiter.

BLACKBERRY	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
9105 PEARL 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.696
9300 CURVE 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.794
9320 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.1.0.714 - Plattform 9.49.0.76 (Paket 2039)
9360 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.353
9380 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.513
9700 BOLD	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.423
9720	✓	✗	✓	✓	V7.1.0.1083 - Plattform 9.105.0.18 (Paket 2910)
9780 BOLD	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.359
9790 BOLD	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.528
9900 BOLD	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
9800 TORCH	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.337
9860 TORCH	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
Q5	✓	✓	✓	✓	V10.2.0.429 - Build 625696
Q10	✓	✓	✓	✓	V10.1.0.238 - Build 498812
Z10	✓	✓	✓	✓	V10.1.0.273 - Build 508730
Z30	✓	✓	✓	✓	V10.2.0.429 - Build 625696
BQ					
Aquaris 5HD	✓	✓	✓	✗	V4.2.1 Android (Jelly Bean)-Build: 1.0.3_20140116-1954
HTC					
ChaChaCha	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.15.401.2)

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
Desire	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (2.10.405.2)
Desire 601	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 (Jelly Bean) (1.10.401.8)
Desire 816	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) (1.54.75.2)
Desire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.28.401.1)
Desire X	✓	✓	✓	✓	V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich) (1.14.65.1)
Evo 3D	✓	✓	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (1.20.401.2)
Explorer	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.17.406.2)
Gratia	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (2.35.405.2)
HD Mini	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.5 (V5.2.23103)
HD7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
Incredible S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (2.30.405.1)
Legend	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) (1.31.405.4)
One	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (1.29.111.11)
One Max	✓	✓	✓	✓	V4.3 (Jelly Bean) (1.25.111.2)
One M8	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) (1.54.401.5)
One Mini 2	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) (2.18.401.3)
One S	✓	✗	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (1.78.401.2)
One V	✓	✓	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (1.56.401.2)
One X	✓	✓	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (1.29.401.11)
Radar	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7720.68)
Sensation	✓	✓	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (3.33.401.6)
Sensation XL	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.05.401.4)

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
Smart Rome	✗	✗	✗	✓	Brew Mobile Platform 1.0.0.604
Tattoo	✓	✓	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (1.67.405.6)
Titan	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.8107.79)
Wildfire	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (1.25.405.1)
Wildfire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.33.401.3)
Windows Phone 8S	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1030.54.10403.401)
Windows Phone 8X	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1532.20.20005.401)

Hinweise zu HTC:

- Einige HTC-Telefone (HTC Desire S, HTC Incredible S, HTC Wildfire S) zeigen je nach Firmware den zuletzt hinzugefügten Kontakt nicht an. Es wird empfohlen, stets das neueste Firmware-Update von HTC zu verwenden.

HUAWEI

Ascend G6	✓	✓	✓	✗	V4.3 Android (Jelly Bean) Build: G6-U10V100R001C900B136
Ascend P6	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) Build: P6- 06V100R001C00B111
Ascend P7	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) Build: P7-L10V100R001C00B121SP01
U8110 Selina/Ivy	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (U81XXV100R001C00B223)
U8800 Ideos X5	✓	✗	✓	✓	V2.2.1 Android (Froyo) (U8800V100R001C00B135SP01)

LG

BL20 CHOCOLATE	✓	✓	✓	✓	BL20_V10d
D320N L70 (Series III)	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (Kit Kat) -V10a-EUR-XX- Build: KOT49I.A1393445714
D620r G2 MINI	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (Kit Kat) -V10d-EUR-XX- Build: KOT49I.A1401238405
D802 G2	✓	✓	✓	✓	D80210f-EUR-XX - Build JDQ39B V4.2.2 Android (Jelly Bean)
D855 G3	✓	✓	✓	✓	V5.0 Android (Kit Kat) -V20h-EUR-XX -Build: LRX21R.A1421650137
D821 NEXUS 5	✓	✗	✓	✓	Build KOT49H V4.4.2 Android (KitKat)
E400 OPTIMUS L3	✓	✓	✓	✓	LG-E400-V10h-MAY-08-2012 V2.3.6 Android (Gingerbread)

LG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
E430 OPTIMUS L3 II	✓	✓	✓	✓	E43010a-EUR-XX V4.1.2 Android (Jelly Bean)
E460 OPTIMUS L5 II	✓	✓	✓	✓	E46010p-EUR-XX - Build JZ054K V4.1.2 Android (Jelly Bean)
E510 OPTIMUS Hub	✓	✓	✓	✓	LG-E510-V10b-SEP-18-2011 V2.3.4 Android (Gingerbread)
E610 OPTIMUS L5	✓	✓	✓	✓	LG-E610-V10I-NOV-06-2012 V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich)
E900 OPTIMUS 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
E960 NEXUS 4	✓	✗	✓	✓	Build JOP40D V4.2.1 Android (Jelly Bean)
E975 Optimus G	✓	✓	✓	✓	E97510b-268-06 V4.1.2 Android (Jelly Bean)
GD510 POP	✓	✓	✓	✓	GD510AT_V10g
GD880 MINI	✓	✓	✓	✓	GD880_V10a
GD900 CRYSTAL	✓	✓	✓	✓	GD900_AT_V10c
GS290 COOKIE FRESH	✓	✓	✓	✓	GS290AT_V10d
GT505 PATHFINDER	✓	✓	✓	✓	GT505_V10e
GT540 OPTIMUS	✓	✓	✗	✓	GT540-V10C-MAY-12-2010 V1.6 Android (Donut)
P350 OPTIMUS ME	✓	✓	✓	✓	LG-P350-V10b V2.2.1 Android (Froyo)
P500 OPTIMUS ONE	✓	✗	✗	✓	P500-V10a-SEP-25-2010 V2.2 Android (Froyo)
P700 OPTIMUS L7	✓	✗	✓	✓	LG-P700-V10c-MAY-09-2012 V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich)
P760 OPTIMUS L9	✓	✓	✓	✓	P76010h-EUR-XX V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
P920 OPTIMUS 3D	✓	✓	✓	✓	LG-P920-V10b-JUN-16-2011 V2.2.2 Android (Froyo)
P970 OPTIMUS BLACK	✓	✓	✓	✓	LG-P970-V10a V2.2.2 Android (Froyo)
P990 OPTIMUS 2X	✓	✓	✓	✓	LG-P990-V10c V2.2.2 Android (Froyo)
T310 COOKIE STYLE	✓	✓	✓	✓	LG-T310-V10b

Hinweise zu LG

- Einige ältere LG-Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

MOTOROLA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
EX211 GLEAM	✘	✘	✘	✓	-
MB200 DEXT	✓	✘	✓	✓	Blur_Version.1.2.2.MB200.Retail.en.03 V1.5 Android (Cupcake)
MB511 FLIPOUT	✓	✘	✓	✓	Blur_Version.0.28.9.MB511.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB525 DEFY	✓	✘	✓	✓	Blur_Version.2.51.1.MB525.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB526 DEFY PLUS	✓	✘	✓	✓	Blur_Version.45.0.74.MB526.Retail.en.DE V2.3.4 Android (Gingerbread)
MILESTONE	✓	✘	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1
XT311 FIRE	✓	✓	✓	✓	4_40C_4073 V2.3.4 Android (Gingerbread)
XT320 DEFY MINI	✓	✓	✓	✓	TNBST_4_0A_21.0CRPS V2.3.6 Android (Gingerbread)
XT615 MOTOLUXE	✓	✓	✓	✓	1_540_4073 V2.3.7 Android (Gingerbread)
XT890 RAZR i	✓	✓	✓	✓	91.2.26001.XT890.Retail.en.EU V4.1.2 Android (Jelly Bean)
XT1032 MOTO G	✓	✓	✓	✓	Build KLB20.9-1.10-1.9 V4.4.2 Android (KitKat)
XT1052 MOTO X	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) - Build: KLA20.16- 2.16.3
XT1068 Moto G (2n Generation)	✓	✓	✓	✓	V5.0.2 Android (Lollipop) - Build LXB22.46- 28
XT1092 Moto X (2n Generation)	✓	✓	✓	✓	V4.4.4 Android (KitKat) Build: KXE21.187-45
XT1100 Nexus 6	✓	✘	✓	✓	V5.0.1 Android (Lollipop) - Build LRX22C
NOKIA					
201 ASHA	✓	✓	✓	✘	V11.21
300 ASHA	✓	✓	✓	✓	V06.97
301	✓	✓	✓	✓	V02.03b
500	✓	✓	✓	✓	V111.020.0059 Symbian Belle
700	✓	✓	✓	✓	V111.020.0308 Symbian Belle
2690	✓	✓	✓	✓	V09.65

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
2720 Fold	✓	✓	✓	✗	V09.85
3710 Fold	✓	✓	✓	✓	V04.30
5230	✓	✗	✓	✓	V40.0.003 (S60 5 ^a)
5630 XpressMusic	✓	✗	✓	✓	V011.020 (S60 3 ^a)
6700 Classic	✓	✓	✓	✓	V10.50
6700 Slide	✓	✓	✓	✓	V032.005 (S60 3 ^a)
6710 Navigator	✓	✓	✓	✓	V031.022 (S60 3 ^a)
7230	✓	✓	✓	✓	V06.90
C1-01	✓	✓	✓	✗	V04.40
C1-02	✓	✓	✓	✗	V03.40
C2-01	✓	✓	✓	✓	V10.50
C2-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V07.29
C2-05	✓	✓	✓	✗	V08.30
C3-00	✓	✓	✓	✗	V04.60
C3-01 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.65
C5-00	✓	✓	✓	✓	V032.010 (S60 3 ^a)
C5-03	✓	✗	✓	✓	V10.0.031 (S60 5 ^a)
C6-00	✓	✓	✓	✓	V20.0.042 (S60 5 ^a)
C6-01	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
C7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
E5-00	✓	✓	✓	✓	V042.010 (S60 3 ^a)
E7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
LUMIA 520	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1030.6409.1314.1002)
LUMIA 610	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.8773.98)
LUMIA 625	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10328.78) Firmware (3050.0000.1338.0002)
LUMIA 630	✓	✓	✓	✓	Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12359.845) Firmware (01061.00042.14174.39001))
LUMIA 635	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12397.895)- Firmware (01061.00066.14235.36004)
LUMIA 710	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
LUMIA 800	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
LUMIA 820	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3051.40000.1347.1018)
LUMIA 830	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.1 (V8.10.14157.200) Firmware (02040.00005.14372.54001)
LUMIA 920	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1232.5951.1249.1003)
LUMIA 925	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3051.40000.1345.1007)
LUMIA 930	✓	✓	✓	✓	Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12397.895)- Firmware (02061.00066.14252.51001))
LUMIA 1020	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3051.40000.1345.1007)
LUMIA 1520	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (1028.3534.1343.0001)
N8-00	✓	✓	✓	✓	V025.007 Symbian Anna
N86	✓	✗	✓	✓	V30.009 (S60 3 rd)
N900	✗	✗	✗	✓	V2.2009.51-1 Linux Maemo 5
X2-00	✓	✓	✓	✓	V04.80
X3-00	✓	✓	✓	✓	V03.60
X3-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.68
X6-00 16GB	✓	✗	✓	✓	V32.0.002 (S60 5 th)
X7-00	✓	✓	✓	✓	V021.013 Symbian Anna

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
RM-980 Nokia X DS	✓	✓	✓	✓	V1.1.2.2- (059T9D8)

Hinweise zu Nokia:

- Je nach verwendeter Software kommt es bei einigen Nokia-Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem S60 oder Symbian 3 zu Fehlfunktionen im Freisprechmodus. Es wird empfohlen, ein Upgrade Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version von Nokia durchzuführen.
- Bei einigen Nokia-Mobiltelefonen kann die Kompatibilität durch Installation eines Treibers von der Nokia-Website verbessert werden.
- Einige Nokia Mobiltelefone geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen die Uhrzeit gemäß GMT +0.
- Die Nokia Lumias mit Windows Phone können Bluetooth Audio Streaming bei der ersten Kopplung nicht automatisch wiedergeben. Für eine korrekte Funktionsweise wird empfohlen, die Verbindung manuell zu unterbrechen/zu verbinden.
- Bei den Modellen von Lumia, wenn Sie den eingehenden Anruf manuell vom Mobiltelefon annehmen, wenn sie mit der Freisprecheinrichtung verbunden sind, wird dies ein privater Anruf sein (kein Audio durch Bluetooth des Audios). Sie können den eingehenden Anruf an die Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs manuell von den Mobiltelefoneinstellungen weitergeben.

SAMSUNG

G850F Galaxy Alpha	✓	✓	✓	✓	V4.4.4 Android (KitKat) - G850FXXU1BNK3 Build: KTU84P.G850FXXU2BNK3
GT-B5510 GALAXY Y PRO	✓	✓	✓	✓	B5510XXK1 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-C3050 STRATUS	✓	✓	✗	✗	C3050XXIH4
GT-C3310 CHAMP DELUXE	✓	✓	✗	✓	C3310XXLA6
GT-C3510 GENOA	✓	✓	✓	✗	C3510XXIL1
GT-E2550 MONTE SLIDER	✓	✓	✓	✗	E2550XXJE6
GT-I5800 GALAXY 3	✓	✓	✓	✓	I5800XXJG3 V2.1 Android (Éclair)Update 1
GT-I8160P GALAXY ACE 2 (NFC)	✓	✓	✓	✓	I8160PXXLK2 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-I8190 GALAXY S III MINI	✓	✓	✓	✓	I8190XXALK6 - Build JRO03H.I8190XXALK6 V4.1.1 Android (Jelly Bean)
GT-I8350 OMNIA W	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
GT-I8700 OMNIA 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GT-I8750 ATIV S	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204)
GT-I9000 GALAXY S	✓	✓	✓	✓	I9000XXJPY V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9001 GALAXY S PLUS	✓	✓	✓	✓	I9001XXKPH V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-I9003 GALAXY S SCL	✓	✓	✓	✓	I9003XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9023 GOOGLE NEXUS S	✓	✗	✓	✓	I9023XXKD1 V2.3.4 Android (Gingerbread)
GT-I9060/DS Galaxy Grand Neo	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) I9060XXUANG1 Build: JDQ39.I9060XXUANH3

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-I9100 GALAXY S II	✓	✗	✓	✓	V4.4.4 I9100XXKDJ V2.3.3 Android (Gingerbread)
GT-I9103 GALAXY R	✓	✓	✓	✓	I9103XXK12 V2.3.5 Android (Gingerbread)
GT-I9195 GALAXY S4 MINI	✓	✓	✓	✓	I9195XXUAMF5 V4.2.2 Android (Jelly Bean)
GT-I9250 GALAXY NEXUS	✓	✗	✓	✓	I9250XXK6 V4.0.2 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-I9300 GALAXY S III	✓	✓	✓	✓	I9300XXLE8 V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-I9505 GALAXY S4	✓	✓	✓	✓	I9505XXUBMGA V4.2.2 Android (Jelly Bean)
SM-G900F GALAXY S5	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) - G900FXXU1ANE2 - Build: KOT49H.G900F_4.4.2_0016
SM-G800F Galaxy S5 Mini	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) - I9060XXUANG1 - Build: JDQ39.I9060XXUANH3
GT-N7000 GALAXY NOTE	✓	✓	✓	✓	N7000XXK5 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-N7100 GALAXY NOTE II	✓	✓	✓	✓	N7100XXDLK7 - Build JZO54K.N7100XXDLL7 V4.1.2 Android (Jelly Bean)
GT-P1000 GALAXY TAB	✓	✓	✓	✓	P1000XXJID V2.2 Android (Froyo)
GT-S3850 CORBY II	✓	✓	✓	✓	S3850XXK2
GT-S5260 STAR II	✓	✓	✓	✓	S5260BOKB1
GT-S5330 WAVE 533	✓	✓	✓	✓	S5330XXJ1 Bada OS 1.1
GT-S5360 GALAXY Y	✓	✓	✓	✓	S5360XXK4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S5570 GALAXY MINI	✓	✓	✓	✓	S5570XWKT4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S5620 ONIX	✓	✓	✓	✓	S5620XXJB7
GT-S5660 GALAXY GIO	✓	✓	✓	✓	S5660XXKB9 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5830 GALAXY ACE	✓	✓	✓	✓	S5830XXKA6 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S6310 GALAXY YOUNG (NFC)	✓	✓	✓	✓	S6310NXXAMD1 V4.1.2 Android (Jelly Bean)
GT-S6500 GALAXY MINI 2	✓	✓	✓	✓	S6500XXLC4 V2.3.6 Android (Gingerbread)

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-S7070 DIVA	✓	✓	✓	✓	S7070XXJC1
GT-S7230E WAVE 723	✓	✓	✓	✓	S723EXXJ1 Bada OS 1.1
GT-S7250 WAVE M	✓	✓	✓	✓	S7250XXK1 Bada OS 2.0
GT-S7275R GALAXY ACE 3	✓	✓	✓	✓	S7275RXXUAML1 Build: JDQ39.S7275RXXUAML1 V4.2.2 Android (Jelly Bean)
GT-S7562 GALAXY S DUOS	✓	✓	✓	✓	S7562XXLJ3 - Build IMM76I.S7562XXALJ4 V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-S7580 GALAXY TREND PLUS	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) - S7580XXUBNA2 - Build: JDQ39.S7580XXUBNA2
GT-S8000 JET	✓	✓	✓	✓	S8000XPJA1
GT-S8500 WAVE	✓	✓	✓	✓	S8500XXJH3 Bada OS 1.0.2
GT-S8530 WAVE 2	✓	✓	✓	✓	S8530XXJK9 Bada OS 1.2
GT-S8600 WAVE 3	✓	✓	✓	✓	S8600XWKL1 Bada OS 2.0
SGH-F480i	✓	✓	✓	✓	F480IXXJA1
SM-N9005 GALAXY NOTE 3	✓	✓	✓	✓	N9005XXUDMJ7 - Build: JSS15J. N9005XXUDMJ7 V4.3 Android (Jelly Bean)
SM-N910C Galaxy Note 4	✓	✓	✓	✗	V4.4.2 Android (KitKat) - G800FXXU1ANL1 - Build: KOT49H.G800FXXU1ANL1
SM-G7102 GALAXY GRAND 2 DUOS	✓	✓	✓	✓	V4.3 (Jelly Bean) (18.0.C.1.13) - G7102XXUAML5 - Build: JLS36C. G7102XXUANE2

Hinweise zu Samsung:

- Einige ältere Samsung Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.
- Einige Mobiltelefone von Samsung geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen stets die Uhrzeit gemäß GMT+0.
- Bei einigen Modellen wird möglicherweise die Dauer des Titels nicht korrekt angezeigt.

SONY

XPERIA E dual (C1605)	✓	✓	✓	✓	V4.1.1 Android (Jelly Bean) (11.3.A.2.1)
XPERIA M2 (D2303)	✓	✓	✓	✓	V4.3 (Jelly Bean) (18.0.C.1.13)
XPERIA S (LT26i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.7 Android (Gingerbread) (6.0.A.3.73)
XPERIA SP (C5303)	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (12.0.A.2.254)
XPERIA T (LT30p)	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (9.1.A.0.489)

SONY	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
XPERIA T2 Ultra (D5303)	✓	✓	✓	✓	V4.3 Android (Jelly Bean) (19.0.1.A.0.207)
XPERIA T3 (D5103)	✓	✓	✓	✗	V4.4.2 Android (Kit Kat) (18.1.A.1.21)
XPERIA Z (C6603)	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) (10.3.A.0.423)
XPERIA Z ULTRA (C6833)	✓	✗	✓	✓	V4.3 Android (Jelly Bean) (14.2.A.1.136)
XPERIA Z1 (C6903)	✓	✗	✓	✓	V4.3 Android (Jelly Bean) (14.2.A.1.136)
XPERIA Z2 (D6503)	✓	✗	✓	✓	V4.4.2 Android (Kit Kat) (17.1.1.A.0.402)
XPERIA Z3 (D6603)	✓	✗	✓	✓	V4.4.4 Android (Kit Kat) (23.0.1.A.5.77)
SONY ERICSSON					
F100i JALOU	✓	✓	✓	✓	R1HA035
F305	✓	✓	✗	✗	R1DA015
J10i2 ELM	✓	✓	✓	✓	R7CA061
J108i CEDAR	✓	✓	✓	✓	R7DA056
T715	✓	✓	✓	✓	R1HA035
U1i SATIO	✓	✓	✓	✓	1218-9500_R2AK006 (S60 5 ^a)
U5i VIVAZ	✓	✓	✓	✓	1224-4699_R2AA029 (S60 5 ^a)
U10i AINO	✓	✓	✓	✓	R7BA084
W20i ZYLO	✓	✓	✓	✓	R7DA062
W100i SPIRO	✗	✗	✗	✓	R1BF007
W150i YENDO	✗	✗	✗	✓	R2AD027
W205	✓	✓	✗	✗	R1CD001
WT19i LIVE WALKMAN	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)

SONY ERICSSON	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
XPERIA ARC (LT15i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA ARC S (LT18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA NEO V (MT11i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)
XPERIA PLAY (R800i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA RAY (ST18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA X8 (E15i)	✓	✗	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (2.0.1.A.0.47)
XPERIA X10 MINI (E10i)	✓	✗	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (1.1.A.0.8)
XPERIA X10i	✓	✗	✓	✓	R2BA023 V1.6 Android (Donut)

Hinweise zu Sony Ericsson:

- Einige Telefone von Sony Ericsson zeigen die Uhrzeit nicht entsprechend den Telefoneinstellungen an, sondern immer die entsprechende mittlere Greenwich-Zeit (GMT) +0. (Um dies zu korrigieren, stellen Sie die Uhrzeit auf Ihrem Telefon manuell ein; verwenden Sie nicht GMT+x oder die Sommer-/ Winterzeit).

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

(Ebenfalls mit dem Bluetooth-Modul des SEAT Media System 2.1 kompatibel)

Produktionsdatum zwischen 28. Mai 2012 und 27. Mai 2013

ACER	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
beTouch E110	✓	✗	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake) (ACER_E110_1.010.02_EMEA)
beTouch E140	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (ACER_E140_1.004.07_EMEA_GEN1)
Liquid	✓	✓	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (ACER_Liquid_2.000.16_EMEA_GEN1)
ACATEL					
OT-660	✗	✗	✗	✓	-
OT-990 One Touch	✓	✗	✓	✓	V2.2.2 Android (Froyo) (FRG83G.V53H-0)
7041D One Touch Pop C7	✓	✓	✓	✗	V4.2.2 Android (Jelly Bean) -MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V7.P27-Build: 01001
6012X One Touch Idol MINI	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V1.F1.P26-Build: 01002
APPLE					
iPhone 3G	✓	✗	✓	✓	V4.1 (8B117) Modell MB496CZ
iPhone 3GS	✓	✗	✓	✓	V4.2.1 (8C148A) Modell MC134T
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V4.3.3 (8J2) Modell MC603Y
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A405) Modell MC603Y
iPhone 4S	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A406) Modell MD242Y
iPhone 5	✓	✗	✓	✓	V7.0.2 (11A501) Modell MD299Y/A
iPhone 5C	✓	✗	✓	✓	V7.0.4 (11B554a) Modell ME501Y/A
iPhone 5S	✓	✗	✓	✓	V7.0.4 (11B554a) Modell ME432Y/A

Hinweise zu Apple:

- Wird bei den Apple iPhone-Modellen der eingehende Anruf manuell über das Mobiltelefon angenommen, während es an die Freisprechanlage gekoppelt ist, so wird dieser Anruf zu einem privaten Anruf (kein Audio über das Bluetooth des Fahrzeugs).

BLACKBERRY	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
9105 PEARL 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.696
9300 CURVE 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.794
9320 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.1.0.714 - Plattform 9.49.0.76 (Paket 2039)
9360 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.353
9380 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.513
9700 BOLD	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.423
9720	✓	✗	✓	✓	V7.1.0.1083 - Plattform 9.105.0.18 (Paket 2910)
9780 BOLD	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.359
9790 BOLD	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.528
9800 TORCH	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.337
9860 TORCH	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
9900 BOLD	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
Q5	✓	✓	✓	✓	V10.2.0.429 - Build 625696
Q10	✓	✓	✓	✓	V10.1.0.238 - Build 498812
Z10	✓	✓	✓	✓	V10.1.0.273 - Build 508730
Z30	✓	✓	✓	✓	V10.2.0.429 - Build 625696
BQ					
Aquaris 5HD	✓	✓	✓	✗	V4.2.1 Android (Jelly Bean)-Build: 1.0.3_20140116-1954
HTC					
ChaChaCha	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.15.401.2)
Desire	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (2.10.405.2)
Desire 601	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 (Jelly Bean) (1.10.401.8)

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
Desire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.28.401.1)
Desire X	✓	✓	✓	✓	V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich) (1.14.65.1)
Evo 3D	✓	✓	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (1.20.401.2)
Explorer	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.17.406.2)
Gratia	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (2.35.405.2)
HD Mini	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.5 (V5.2.23103)
HD7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
Incredible S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (2.30.405.1)
Legend	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) (1.31.405.4)
One	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (1.29.111.11)
One Max	✓	✓	✓	✓	V4.3 (Jelly Bean) (1.25.111.2)
One M8	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) (1.54.401.5)
One S	✓	✗	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (1.78.401.2)
One X	✓	✓	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (1.29.401.11)
Radar	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7720.68)
Sensation	✓	✓	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (3.33.401.6)
Sensation XL	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.05.401.4)
Smart Rome	✗	✗	✗	✓	Brew Mobile Platform 1.0.0.604
Tattoo	✓	✓	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (1.67.405.6)
Titan	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.8107.79)
Wildfire	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (1.25.405.1)

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
Wildfire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.33.401.3)
Windows Phone 8S	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1030.54.10403.401)
Windows Phone 8X	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1532.20.20005.401)
Hinweise zu HTC: - Einige HTC-Telefone (HTC Desire S, HTC Incredible S, HTC Wildfire S) zeigen je nach Firmware den zuletzt hinzugefügten Kontakt nicht an. Es wird empfohlen, stets das neuste Firmware-Update von HTC zu verwenden.					
HUAWEI					
Ascend P6	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) Build: P6-06V100R001C00B111
U8110 Selina/Ivy	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (U81XXV100R001C00B223)
U8800 Ideos X5	✓	✗	✓	✓	V2.2.1 Android (Froyo) (U8800V100R001C00B135SP01)
LG					
BL20 CHOCOLATE	✓	✓	✓	✓	BL20_V10d
D320N L70 (Series III)	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (Kit Kat) -V10a-EUR-XX- Build: KOT49I.A1393445714
D620r G2 MINI	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (Kit Kat) -V10d-EUR-XX- Build: KOT49I.A1401238405
D802 G2	✓	✓	✓	✓	D80210f-EUR-XX - Build JDQ39B V4.2.2 Android (Jelly Bean)
D821 NEXUS 5	✓	✗	✓	✓	Build KOT49H V4.4.2 Android (KitKat)
E400 OPTIMUS L3	✓	✓	✓	✓	LG-E400-V10h-MAY-08-2012 V2.3.6 Android (Gingerbread)
E430 OPTIMUS L3 II	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) vSoftware: E43010a-EUR-XX
E460 OPTIMUS L5 II	✓	✓	✓	✓	E46010p-EUR-XX - Build JZ054K V4.1.2 Android (Jelly Bean)
E510 OPTIMUS Hub	✓	✓	✓	✓	LG-E510-V10b-SEP-18-2011 V2.3.4 Android (Gingerbread)
E610 OPTIMUS L5	✓	✓	✓	✓	LG-E610-V10I-NOV-06-2012 V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich)
E900 OPTIMUS 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
E960 NEXUS 4	✓	✗	✓	✓	Build JOP40D V4.2.1 Android (Jelly Bean)
E975 OPTIMUS G	✓	✓	✓	✓	Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) vSoftware: E97510b-268-06

LG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GD510 POP	✓	✓	✓	✓	GD510AT_V10g
GD880 MINI	✓	✓	✓	✓	GD880_V10a
GD900 CRYSTAL	✓	✓	✓	✓	GD900_AT_V10c
GS290 COOKIE FRESH	✓	✓	✓	✓	GS290AT_V10d
GT505 PATHFINDER	✓	✓	✓	✓	GT505_V10e
GT540 OPTIMUS	✓	✓	✗	✓	GT540-V10C-MAY-12-2010 V1.6 Android (Donut)
P350 OPTIMUS ME	✓	✓	✓	✓	LG-P350-V10b V2.2.1 Android (Froyo)
P500 OPTIMUS ONE	✓	✗	✗	✓	P500-V10a-SEP-25-2010 V2.2 Android (Froyo)
P700 OPTIMUS L7	✓	✗	✓	✓	LG-P700-V10c-MAY-09-2012 V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich)
P760 OPTIMUS L9	✓	✓	✓	✓	P76010h-EUR-XX V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
P920 OPTIMUS 3D	✓	✓	✓	✓	LG-P920-V10b-JUN-16-2011 V2.2.2 Android (Froyo)
P970 OPTIMUS BLACK	✓	✓	✓	✓	LG-P970-V10a V2.2.2 Android (Froyo)
P990 OPTIMUS 2X	✓	✓	✓	✓	LG-P990-V10c V2.2.2 Android (Froyo)
T310 COOKIE STYLE	✓	✓	✓	✓	LG-T310-V10b

Hinweise zu LG

- Einige ältere LG-Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

MOTOROLA

EX211 GLEAM	✗	✗	✗	✓	-
MB200 DEXT	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.1.2.2.MB200.Retail.en.03 V1.5 Android (Cupcake)
MB511 FLIPOUT	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.0.28.9.MB511.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB525 DEFY	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.2.51.1.MB525.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB526 DEFY PLUS	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.45.0.74.MB526.Retail.en.DE V2.3.4 Android (Gingerbread)
MILESTONE	✓	✗	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1

MOTOROLA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
XT311 FIRE	✓	✓	✓	✓	4_40C_4073 V2.3.4 Android (Gingerbread)
XT320 DEFY MINI	✓	✓	✓	✓	TNBST_4_OA_21.0CRPS V2.3.6 Android (Gingerbread)
XT615 MOTOLUXE	✓	✓	✓	✓	1_540_4073 V2.3.7 Android (Gingerbread)
XT890 RAZR i	✓	✓	✓	✓	91.2.26001.XT890.Retail.en.EU V4.1.2 Android (Jelly Bean)
XT1032 MOTO G	✓	✓	✓	✓	Build KLB20.9-1.10-1.9 V4.4.2 Android (KitKat)
XT1052 MOTO X	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat) - Build: KLA20.16- 2.16.3
NOKIA					
201 ASHA	✓	✓	✓	✗	V11.21
300 ASHA	✓	✓	✓	✓	V06.97
301	✓	✓	✓	✓	V02.03b
500	✓	✓	✓	✓	V111.020.0059 Symbian Belle
700	✓	✓	✓	✓	V111.020.0308 Symbian Belle
2690	✓	✓	✓	✓	V09.65
2720 Fold	✓	✓	✓	✗	V09.85
3710 Fold	✓	✓	✓	✓	V04.30
5230	✓	✗	✓	✓	V40.0.003 (S60 5 ^a)
5630 XpressMusic	✓	✗	✓	✓	V011.020 (S60 3 ^a)
6700 Classic	✓	✓	✓	✓	V10.50
6700 Slide	✓	✓	✓	✓	V032.005 (S60 3 ^a)
6710 Navigator	✓	✓	✓	✓	V031.022 (S60 3 ^a)
7230	✓	✓	✓	✓	V06.90
C1-01	✓	✓	✓	✗	V04.40

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
C1-02	✓	✓	✓	✗	V03.40
C2-01	✓	✓	✓	✓	V10.50
C2-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V07.29
C2-05	✓	✓	✓	✗	V08.30
C3-00	✓	✓	✓	✗	V04.60
C3-01 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.65
C5-00	✓	✓	✓	✓	V032.010 (S60 3 ^a)
C5-03	✓	✗	✓	✓	V10.0.031 (S60 5 ^a)
C6-00	✓	✓	✓	✓	V20.0.042 (S60 5 ^a)
C6-01	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
C7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
E5-00	✓	✓	✓	✓	V042.010 (S60 3 ^a)
E7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
LUMIA 520	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1030.6409.1314.1002)
LUMIA 610	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.8773.98)
LUMIA 625	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10328.78) Firmware (3050.0000.1338.0002)
LUMIA 630	✓	✓	✓	✓	Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12359.845)- Firmware (01061.00042.14174.39001))
LUMIA 710	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
LUMIA 800	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
LUMIA 820	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3051.40000.1347.1018)
LUMIA 920	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1232.5951.1249.1003)
LUMIA 925	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3051.40000.1345.1007)

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
LUMIA 930	✓	✓	✓	✓	Windows Phone OS 8.1 (V8.10.12397.895)- Firmware (02061.00066.14252.51001))
LUMIA 1020	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (3051.40000.1345.1007)
LUMIA 1520	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10517.150) Firmware (1028.3534.1343.0001)
N8-00	✓	✓	✓	✓	V025.007 Symbian Anna
N86	✓	✗	✓	✓	V30.009 (S60 3 rd)
N900	✗	✗	✗	✓	V2.2009.51-1 Linux Maemo 5
X2-00	✓	✓	✓	✓	V04.80
X3-00	✓	✓	✓	✓	V03.60
X3-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.68
X6-00 16GB	✓	✗	✓	✓	V32.0.002 (S60 5 th)
X7-00	✓	✓	✓	✓	V021.013 Symbian Anna
RM-980 Nokia X DS	✓	✓	✓	✓	V1.1.2.2- (059T9D8)

Hinweise zu Nokia:

- Je nach verwendeter Software kommt es bei einigen Nokia-Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem S60 oder Symbian 3 zu Fehlfunktionen im Freisprechmodus. Es wird empfohlen, ein Upgrade Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version von Nokia durchzuführen.
- Bei einigen Nokia-Mobiltelefonen kann die Kompatibilität durch Installation eines Treibers von der Nokia-Website verbessert werden.
- Einige Nokia Mobiltelefone geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen die Uhrzeit gemäß GMT +0.
- Die Nokia Lurias mit Windows Phone können Bluetooth Audio Streaming bei der ersten Kopplung nicht automatisch wiedergeben. Für eine korrekte Funktionsweise wird empfohlen, die Verbindung manuell zu unterbrechen/zu verbinden.

SAMSUNG

GT-B5510 GALAXY Y PRO	✓	✓	✓	✓	B5510XXK1 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-C3050 STRATUS	✓	✓	✗	✗	C3050XXIH4
GT-C3310 CHAMP DELUXE	✓	✓	✗	✓	C3310XXLA6
GT-C3510 GENOA	✓	✓	✓	✗	C3510XXIL1
GT-E2550 MONTE SLIDER	✓	✓	✓	✗	E2550XXJE6
GT-I5800 GALAXY 3	✓	✓	✓	✓	I5800XXJG3 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I8160P GALAXY ACE 2 (NFC)	✓	✓	✓	✓	I8160PXXLK2 V2.3.6 Android (Gingerbread)

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-I8190 GALAXY S III MINI	✓	✓	✓	✓	I8190XXALK6 - Build JRO03H.I8190XXALK6 V4.1.1 Android (Jelly Bean)
GT-I8350 OMNIA W	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
GT-I8700 OMNIA 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GT-I8750 ATIV S	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204)
GT-I9000 GALAXY S	✓	✓	✓	✓	I9000XXJFY V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9001 GALAXY S PLUS	✓	✓	✓	✓	I9001XXKPH V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-I9003 GALAXY S SCL	✓	✓	✓	✓	I9003XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9103 GALAXY R	✓	✓	✓	✓	I9103XXK12 V2.3.5 Android (Gingerbread)
GT-I9195 GALAXY S4 MINI	✓	✓	✓	✓	I9195XXUAMF5 V4.2.2 Android (Jelly Bean)
GT-I9250 GALAXY NEXUS	✓	✗	✓	✓	I9250XXKK6 V4.0.2 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-I9300 GALAXY S III	✓	✓	✓	✓	I9300XXLE8 V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-I9505 GALAXY S4	✓	✓	✓	✓	I9505XXUBMGA V4.2.2 Android (Jelly Bean)
SM-G900F GALAXY S5	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (KitKat)- G900FXXU1ANE2 - Build: KOT49H.G900F_4.4.2_0016
GT-N7000 GALAXY NOTE	✓	✓	✓	✓	N7000XXKK5 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-N7100 GALAXY NOTE II	✓	✓	✓	✓	N7100XXDLK7 - Build JZ054K.N7100XXDLL7 V4.1.2 Android (Jelly Bean)
GT-P1000 GALAXY TAB	✓	✓	✓	✓	P1000XXJID V2.2 Android (Froyo)
GT-S3850 CORBY II	✓	✓	✓	✓	S3850XXKC2
GT-S5260 STAR II	✓	✓	✓	✓	S5260BOKB1
GT-S5330 WAVE 533	✓	✓	✓	✓	S5330XXJ1 Bada OS 1.1
GT-S5360 GALAXY Y	✓	✓	✓	✓	S5360XXKJ4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S5570 GALAXY MINI	✓	✓	✓	✓	S5570XWKT4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S5620 ONIX	✓	✓	✓	✓	S5620XXJB7

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-S5660 GALAXY GIO	✓	✓	✓	✓	S5660XXKB9 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5830 GALAXY ACE	✓	✓	✓	✓	S5830XXKA6 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S6310 GALAXY YOUNG (NFC)	✓	✓	✓	✓	S6310XXAMD1 V4.1.2 Android (Jelly Bean)
GT-S6500 GALAXY MINI 2	✓	✓	✓	✓	S6500XXLC4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S7070 DIVA	✓	✓	✓	✓	S7070XXJC1
GT-S7230E WAVE 723	✓	✓	✓	✓	S723EXXJ1 Bada OS 1.1
GT-S7250 WAVE M	✓	✓	✓	✓	S7250XXK1 Bada OS 2.0
GT-S7275R GALAXY ACE 3	✓	✓	✓	✓	S7275RXXUAML1 Build: JDQ39.S7275RXXUAML1 V4.2.2 Android (Jelly Bean)
GT-S7562 GALAXY S DUOS	✓	✓	✓	✓	S7562XXLJ3 - Build IMM76I.S7562XXALJ4 V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-S7580 GALAXY TREND PLUS	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) - S7580XXUBNA2 - Build: JDQ39.S7580XXUBNA2
GT-S8000 JET	✓	✓	✓	✓	S8000XPA1
GT-S8500 WAVE	✓	✓	✓	✓	S8500XXJH3 Bada OS 1.0.2
GT-S8530 WAVE 2	✓	✓	✓	✓	S8530XXJK9 Bada OS 1.2
GT-S8600 WAVE 3	✓	✓	✓	✓	S8600XWKL1 Bada OS 2.0
SGH-F480i	✓	✓	✓	✓	F480IXXJA1
SM-N9005 GALAXY NOTE 3	✓	✓	✓	✓	N9005XXUDMJ7 - Build: JSS15J. N9005XXUDMJ7 V4.3 Android (Jelly Bean)
SM-G7102 GALAXY GRAND 2 DUOS	✓	✓	✓	✓	V4.3 (Jelly Bean) (18.0.C.1.13) - G7102XXUAML5 - Build: JLS36C. G7102XXUANE2

Hinweise zu Samsung:

- Einige ältere Samsung Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.
- Einige Mobiltelefone von Samsung geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen stets die Uhrzeit gemäß GMT+0.
- Bei einigen Samsung-Modellen wird möglicherweise die Titeldauer des Liedes nicht korrekt angezeigt.

SONY

XPERIA E dual (C1605)	✓	✓	✓	✓	V4.1.1 Android (Jelly Bean) (11.3.A.2.1)
XPERIA M2 (D2303)	✓	✓	✓	✓	V4.3 (Jelly Bean) (18.0.C.1.13)

SONY	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
XPERIA S (LT26i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.7 Android (Gingerbread) (6.0.A.3.73)
XPERIA SP (C5303)	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (12.0.A.2.254)
XPERIA T (LT30p)	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (9.1.A.0.489)
XPERIA T2 Ultra (D5303)	✓	✓	✓	✓	V4.3 Android (Jelly Bean) (19.0.1.A.0.207)
XPERIA Z (C6603)	✗	✗	✗	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) (10.3.A.0.423)
XPERIA Z ULTRA (C6833)	✓	✗	✓	✓	V4.3 Android (Jelly Bean) (14.2.A.1.136)
XPERIA Z1 (C6903)	✓	✗	✓	✓	V4.3 Android (Jelly Bean) (14.2.A.1.136)
XPERIA Z2 (D6503)	✓	✓	✓	✓	V4.4.2 Android (Kit Kat) (17.1.1.A.0.402)
SONY ERICSSON					
F100i JALOU	✓	✓	✓	✓	R1HA035
F305	✓	✓	✗	✗	R1DA015
J10i2 ELM	✓	✓	✓	✓	R7CA061
J108i CEDAR	✓	✓	✓	✓	R7DA056
T715	✓	✓	✓	✓	R1HA035
U1i SATIO	✓	✓	✓	✓	1218-9500_R2AK006 (S60 5 ^a)
U5i VIVAZ	✓	✓	✓	✓	1224-4699_R2AA029 (S60 5 ^a)
U10i AINO	✓	✓	✓	✓	R7BA084
W20i ZYLO	✓	✓	✓	✓	R7DA062
W100i SPIRO	✗	✗	✗	✓	R1BF007
W150i YENDO	✗	✗	✗	✓	R2AD027
W205	✓	✓	✗	✗	R1CD001
WT19i LIVE WALKMAN	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)

SONY ERICSSON	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
XPERIA ARC (LT15i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA ARC S (LT18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA NEO V (MT11i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)
XPERIA PLAY (R800i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA RAY (ST18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA X8 (E15i)	✓	✗	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (2.0.1.A.0.47)
XPERIA X10 MINI (E10i)	✓	✗	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (1.1.A.0.8)
XPERIA X10i	✓	✗	✓	✓	R2BA023 V1.6 Android (Donut)

Hinweise zu Sony Ericsson:

- Einige Telefone von Sony Ericsson zeigen die Uhrzeit nicht entsprechend den Telefoneinstellungen an, sondern immer die entsprechende mittlere Greenwich-Zeit (GMT) +0. (Um dies zu korrigieren, stellen Sie die Uhrzeit auf Ihrem Telefon manuell ein; verwenden Sie nicht GMT+x oder die Sommer-/ Winterzeit).

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

(Ebenfalls mit dem Bluetooth-Modul des SEAT Media System 2.1 kompatibel)

Produktionsdatum zwischen 30. Mai 2011 und 28. Mai 2012

ACER	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
beTouch E110	✓	✗	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake) (ACER_E110_1.010.02_EMEA)
beTouch E140	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (ACER_E140_1.004.07_EMEA_GEN1)
Liquid	✓	✓	✓	-	V1.6 Android (Donut) (ACER_Liquid_2.000.16_EMEA_GEN1)
ALCATEL					
OT-660	✗	✗	✗	✓	-
OT-990 One Touch	✓	✗	✓	✓	V2.2.2 Android (Froyo) (FRG83G.V53H-0)
OT-708	✗	✗	✗	-	-
APPLE					
iPhone 3G	✓	✗	✓	✓	V3.1.3 (7E18) Modell MB496CZ
iPhone 3G	✓	✗	✓	✓	V4.1 (8B117) Modell MB496CZ
iPhone 3GS	✓	✗	✓	✓	V3.1.2 (7D11) Modell MC134T
iPhone 3GS	✓	✗	✓	✓	V4.0.2 (8A400) Modell MC134T
iPhone 3GS	✓	✗	✓	✓	V4.2.1 (8C148A) Modell MC134T
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V4.1 (8B117) Modell MC603Y
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A405) Modell MC603Y
iPhone 4S	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A406) Modell MD242Y
iPhone 5	✓	✗	✓	✓	V7.0.2 (11A501) Modell MD299Y/A

Hinweise zu Apple:

- Wird bei den Apple iPhone-Modellen der eingehende Anruf manuell über das Mobiltelefon angenommen, während es an die Freisprechanlage gekoppelt ist, so wird dieser Anruf zu einem privaten Anruf (kein Audio über das Bluetooth des Fahrzeugs).

BLACKBERRY	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
8100 PEARL	✓	✗	✓	✓	V4.5.0.55
8520 CURVE	✓	✗	✓	✓	V4.6.1.272
9000 BOLD	✓	✗	✓	✓	V4.6.0.126
9105 PEARL 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.696
9300 CURVE 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.794
9320 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.1.0.714 - Plattform 9.49.0.76 (Paket 2039)
9360 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.353
9380 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.513
9500 STORM	✓	✗	✓	-	V4.7.0.141
9700 BOLD	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.423
9780 BOLD	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.359
9790 BOLD	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.528
9900 BOLD	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
9800 TORCH	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.337
9860 TORCH	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
Q10	✓	✓	✓	✓	V10.1.0.238 - Build 498812
Z10	✓	✓	✓	✓	V10.1.0.273 - Build 508730
HTC					
ChaChaCha	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.15.401.2)
Desire	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (2.10.405.2)
Desire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.28.401.1) *
Desire X	✓	✓	✓	✓	V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich) (1.14.65.1)

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
Evo 3D	✓	✓	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (1.20.401.2)
Explorer	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.17.406.2)
Gratia	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (2.35.405.2)
HD Mini	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.5 (V5.2.23103)
HD7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
Hero	✓	✓	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake) (1.0.0.A628)
Incredible S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (2.30.405.1) *
Legend	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) (1.31.405.4)
Magic	✓	✗	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake) (CRC1)
One	✓	✓	✓	✓	Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) (1.29.111.11)
One S	✓	✗	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (1.78.401.2)
One X	✓	✓	✓	✓	V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) (1.29.401.11)
Radar	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7720.68)
Sensation	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.28.401.1)
Sensation XL	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.05.401.4)
Smart Rome	✗	✗	✗	✓	Brew Mobile Platform 1.0.0.604
Tattoo	✓	✓	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (1.67.405.6)
Titan	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.8107.79)
Touch Cruise	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.0 (V5.2.1623)
Touch Diamond 2	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1 (V5.2.21041)
Touch HD T8282	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1 (V5.2.20769)

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
TyTN II	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1 (V5.2.1620)
Wildfire	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (1.25.405.1)
Wildfire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.33.401.2) *
Windows Phone 8S	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1030.54.10403.401)
Windows Phone 8X	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1532.20.20005.401)

Hinweise zu HTC:

- Einige HTC-Telefone (HTC Desire S, HTC Incredible S, HTC Wildfire S) zeigen je nach Firmware den zuletzt hinzugefügten Kontakt nicht an. Es wird empfohlen, stets das neuste Firmware-Update von HTC zu verwenden.

HUAWEI

U8110 Selina/Ivy	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (U81XXV100R001C00B223)
U8800 Ideos X5	✓	✗	✓	✓	V2.2.1 Android (Froyo) (U8800V100R001C00B135SP01)

LG

BL20 CHOCOLATE	✓	✓	✓	✓	BL20_V10d
E400 OPTIMUS L3	✓	✓	✓	✓	LG-E400-V10h-MAY-08-2012 V2.3.6 Android (Gingerbread)
E430 Optimus L3 II	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) vSoftware: E43010a-EUR-XX
E510 OPTIMUS Hub	✓	✓	✓	✓	LG-E510-V10b-SEP-18-2011 V2.3.4 Android (Gingerbread)
E610 OPTIMUS L5	✓	✓	✓	✓	LG-E610-V10I-NOV-06-2012 V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich)
E720 OPTIMUS CHIC	✓	✗	✓	✓	LG-E720-V10b V2.2 Android (Froyo)
E900 OPTIMUS 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
E960 NEXUS 4	✓	✗	✓	✓	Build JOP40D V4.2.1 Android (Jelly Bean)
E975 Optimus G	✓	✓	✓	✓	Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) vSoftware: E97510b-268-06
GD510 POP	✓	✓	✓	✓	GD510AT_V10g
GD880 MINI	✓	✓	✓	✓	GD880_V10a
GD900 CRYSTAL	✓	✓	✓	✓	GD900_AT_V10c

LG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GS290 COOKIE FRESH	✓	✓	✓	✓	GS290AT_V10d
GT505 PATHFINDER	✓	✓	✓	✓	GT505_V10e
GT540 OPTIMUS	✓	✓	✗	✓	GT540-V10C-MAY-12-2010 V1.6 Android (Donut)
KE850 PRADA	✓	✓	✗	✓	-
KE970 SHINE	✓	✗	✗	-	-
KF510	✓	✓	✓	✓	-
KM900 ARENA	✓	✓	✓	✓	KM900_AT_V10d
KP500 COOKIE	✓	✓	✗	✓	KP500_AT_V10d
KU250	✗	✗	✗	-	KU250_V10a
KU990 VIEWTY	✗	✗	✗	-	KU990_V10b
P350 OPTIMUS ME	✓	✓	✓	✓	LG-P350-V10b V2.2.1 Android (Froyo)
P500 OPTIMUS ONE	✓	✗	✗	✓	P500-V10a-SEP-25-2010 V2.2 Android (Froyo)
P700 OPTIMUS L7	✓	✗	✓	✓	LG-P700-V10c-MAY-09-2012 V4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich)
P760 OPTIMUS L9	✓	✓	✓	✓	P76010h-EUR-XX V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
P920 OPTIMUS 3D	✓	✓	✓	✓	LG-P920-V10b-JUN-16-2011 V2.2.2 Android (Froyo)
P970 OPTIMUS BLACK	✓	✓	✓	✓	LG-P970-V10a V2.2.2 Android (Froyo)
P990 OPTIMUS 2X	✓	✓	✓	✓	LG-P990-V10c V2.2.2 Android (Froyo)
T310 COOKIE STYLE	✓	✓	✓	✓	LG-T310-V10b

Hinweise zu LG

- Einige ältere LG-Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

MOTOROLA

EX211 GLEAM	✗	✗	✗	✓	-
EX300	✓	✗	✗	✓	-

MOTOROLA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
MB200 DEXT	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.1.2.2.MB200.Retail.en.03 V1.5 Android (Cupcake)
MB511 FLIPOUT	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.0.28.9.MB511.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB525 DEFY	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.2.51.1.MB525.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB526 DEFY PLUS	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.45.0.74.MB526.Retail.en.DE V2.3.4 Android (Gingerbread)
MILESTONE	✓	✗	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1
RAZR V8	✓	✓	✗	–	R601_G_80.44.2BR
U9	✓	✓	✗	–	R6632_G_81.11.29R
XT311 FIRE	✓	✓	✓	✓	4_40C_4073 V2.3.4 Android (Gingerbread)
XT320 DEFY MINI	✓	✓	✓	✓	TNBST_4_0A_21.0CRPS V2.3.6 Android (Gingerbread)
XT615 MOTOLUXE	✓	✓	✓	✓	1_540_4073 V2.3.7 Android (Gingerbread)
XT890 RAZR i	✓	✓	✓	✓	91.2.26001.XT890.Retail.en.EU V4.1.2 Android (Jelly Bean)
Z8	✗	✗	✗	–	ESP00_U_46.03.E2G
NOKIA					
201 ASHA	✓	✓	✓	✗	V11.21
300 ASHA	✓	✓	✓	✓	V06.97
301	✓	✓	✓	✓	Series 40
500	✓	✓	✓	✓	V111.020.0059 Symbian Belle
700	✓	✓	✓	✓	V111.020.0308 Symbian Belle
2690	✓	✓	✓	✓	V09.65 (S40)
2720 Fold	✓	✓	✓	✗	V09.85
2730 Classic	✓	✓	✓	✓	V07.70
3109 Classic	✓	✓	✓	✓	V07.21

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
3710 Fold	✓	✓	✓	✓	V04.30
5000	✓	✓	✓	✗	V03.50
5230	✓	✗	✓	✓	V40.0.003 (S60 5 ^a)
5310 XpressMusic	✓	✓	✓	✓	V08.32
5530 XpressMusic	✓	✗	✓	✓	V10.0.050 (S60 5 ^a)
5630 XpressMusic	✓	✗	✓	✓	V011.020 (S60 3 ^a)
5800 XpressMusic	✓	✗	✓	✓	V20.0.12 (S60 5 ^a)
6120 Classic	✓	✗	✗	-	V03.70 (S60 3 ^a)
6210 Navigator	✓	✗	✓	-	V03.08 (S60 3 ^a)
6288	✓	✓	✓	✓	V06.43
6303 Classic	✓	✓	✓	✓	V06.40
6500 Slide	✓	✓	✓	✓	V04.84
6555	✓	✓	✓	✓	V03.31
6600i Slide	✓	✓	✓	✓	V36.16
6700 Classic	✓	✓	✓	✓	V10.50
6700 Slide	✓	✓	✓	✓	V032.005 (S60 3 ^a)
6710 Navigator	✓	✓	✓	✓	V021.013 (S60 3 ^a)
7230	✓	✓	✓	✓	V06.90 (S40)
8600 luna	✓	✓	✓	✓	V04.00
C1-01	✓	✓	✓	✗	V04.40
C1-02	✓	✓	✓	✗	V03.40
C2-01	✓	✓	✓	✓	V10.50

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
C2-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V07.29
C2-05	✓	✓	✓	✗	V08.30
C3-00	✓	✓	✓	✗	V04.60
C3-01 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.65
C5-00	✓	✓	✓	✓	V032.010 (S60 3 rd)
C5-03	✓	✗	✓	✓	V10.0.031 (S60 5 th)
C6-00	✓	✓	✓	✓	V20.0.042 (S60 5 th)
C6-01	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
C7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
E5-00	✓	✓	✓	✓	V042.010 (S60 3 rd)
E7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
E51	✓	✗	✗	✓	V100.34.20 (S60 3 rd)
E61i	✓	✗	✗	-	V2.0633.65.01 (S60)
E71	✓	✓	✓	✓	V300.21.012
LUMIA 520	✓	✗	✓	✓	Microsoft Windows Phone 8
LUMIA 610	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.8773.98)
LUMIA 710	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
LUMIA 800	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
LUMIA 920	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 8.0 (V8.0.10211.204) Firmware (1232.5951.1249.1003)
LUMIA 925	✓	✗	✓	✓	Microsoft Windows Phone 8
N73	✓	✗	✗	✓	V4.0747.31.0.1 (S60)
N8-00	✓	✓	✓	✓	V025.007 Symbian Anna

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
N81	✓	✗	✗	✓	V20.0.056 (S60 3 rd)
N86	✓	✗	✓	✓	V30.009 (S60 3 rd)
N96	✓	✗	✓	✓	V12.043 (S60 3 rd)
N97	✓	✓	✓	✓	V20.0.019 (S60 5 th)
N900	✗	✗	✗	✓	V2.2009.51-1 Linux Maemo 5
X2-00	✓	✓	✓	✓	V04.80
X3-00	✓	✓	✓	✓	V03.60 (S40 6 th)
X3-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.68
X6-00 16GB	✓	✗	✓	✓	V21.0.004 (S60 5 th)
X7-00	✓	✓	✓	✓	V021.013 Symbian Anna

Hinweise zu Nokia:

- Je nach verwendeter Software kommt es bei einigen Nokia-Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem S60 oder Symbian 3 zu Fehlfunktionen im Freisprechmodus. Es wird empfohlen, ein Upgrade Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version von Nokia durchzuführen.
- Bei einigen Nokia-Mobiltelefonen kann die Kompatibilität durch Installation eines Treibers von der Nokia-Website verbessert werden.
- Einige Nokia Mobiltelefone geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen die Uhrzeit gemäß GMT +0.
- Die Nokia Lumias mit Windows Phone können Bluetooth Audio Streaming bei der ersten Kopplung nicht automatisch wiedergeben. Für eine korrekte Funktionsweise wird empfohlen, die Verbindung manuell zu unterbrechen/zu verbinden.

SAMSUNG

GT-B5510 GALAXY PRO	✓	✓	✓	✓	B5510XXK1 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-C3050 STRATUS	✓	✓	✗	✗	C3050XXIH4
GT-C3310 CHAMP DELUXE	✓	✓	✗	✓	C3310XXLA6
GT-C3510 GENOA	✓	✓	✓	✗	C3510XXIL1
GT-E2550 MONTE SLIDER	✓	✓	✓	✓	E2550XXJE6
GT-I5800 GALAXY 3	✓	✓	✓	✓	I5800XXJG3 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I8000 OMNIA II	✓	✓	✓	✓	I8000XXII6 Windows Mobile 6.5 Pro (V5.2.21856)
GT-I8160P GALAXY ACE 2 (NFC)	✓	✓	✓	✓	I8160PXXLK2 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-I8190 GALAXY S III MINI	✓	✓	✓	✓	I8190XXALK6 - Build JRO03H.I8190XXALK6 V4.1.1 Android (Jelly Bean)

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-I8350 OMNIA W	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
GT-I8700 OMNIA 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GT-I8750 ATIV S	✓	✗	✓	✓	Microsoft Windows Phone 8 Versión de SO: 8.0.10211.204
GT-I9000 GALAXY S	✓	✓	✓	✓	I9000XXJM1 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I9001 GALAXY S PLUS	✓	✓	✓	✓	I9001XXKP8 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-I9003 GALAXY S SCL	✓	✓	✓	✓	I9003XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9023 GOOGLE NEXUS S	✓	✗	✓	✓	I9023XXKD1 V2.3.4 Android (Gingerbread)
GT-I9100 GALAXY S II	✓	✗	✓	✓	I9100XXKDJ V2.3.3 Android (Gingerbread)
GT-I9103 GALAXY R	✓	✓	✓	✓	I9103XXKI2 V2.3.5 Android (Gingerbread)
GT-I9195 GALAXY S4 MINI	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) (I9195XXUAMF5)
GT-I9250 GALAXY NEXUS	✓	✗	✓	✓	I9250XXKK6 V4.0.2 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-I9300 GALAXY S III	✓	✓	✓	✓	I9300XXLE8 V4.0.4 Android (Ice Cream Sandwich)
GT-I9505 GALAXY S4	✓	✓	✓	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) (I9505XXUBMGA)
GT-N7000 GALAXY NOTE	✓	✓	✓	✓	N7000XXKK5 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-N7100 GALAXY NOTE II	✓	✓	✓	✓	N7100XXDLK7 - Build JZ054K.N7100XXDLL7 V4.1.2 Android (Jelly Bean)
GT-P1000 GALAXY TAB	✓	✓	✓	✓	P1000XXJID V2.2 Android (Froyo)
GT-S3650 CORBY	✓	✓	✓	✓	S3650XXI3
GT-S3850 CORBY II	✓	✓	✓	✓	S3850XXKC2
GT-S5230 STAR	✓	✓	✗	✓	S5230XXIDB
GT-S5260 STAR II	✓	✓	✓	✓	S5260BOKB1
GT-S5330 WAVE 533	✓	✓	✓	✓	S5330XXJ1 Bada OS 1.1
GT-S5360 GALAXY Y	✓	✓	✓	✓	S5360XXK4 V2.3.6 Android (Gingerbread)

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-S5570 GALAXY MINI	✓	✓	✓	✓	S5570XWKT4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S5620 ONIX	✓	✓	✓	✓	S5620XXJB7
GT-S5660 GALAXY GIO	✓	✓	✓	✓	S5660XXKB9 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5830 GALAXY ACE	✓	✓	✓	✓	S5830XXKA6 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S6310 GALAXY YOUNG NFC	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (S6310NXXAMD1)
GT-S6500 GALAXY MINI 2	✓	✓	✓	✓	S6500XXLC4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S7070 DIVA	✓	✓	✓	✓	S7070XXJC1
GT-S7230E WAVE 723	✓	✓	✓	✓	S723EXXJ1 Bada OS 1.1
GT-S7250 WAVE M	✓	✓	✓	✓	S7250XXK1 Bada OS 2.0
GT-S8000 JET	✓	✓	✓	✓	S8000XPJA1
GT-S8500 WAVE	✓	✓	✓	✓	S8500XXJH3 Bada OS 1.0.2
GT-S8530 WAVE 2	✓	✓	✓	✓	S8530XXJK9 Bada OS 1.2
GT-S8600 WAVE 3	✓	✓	✓	✓	S8600XWKL1 Bada OS 2.0
SGH-E840	✓	✓	✓	-	E840XWGE5
SGH-F480i	✓	✓	✓	✓	F480IXXJA1
SGH-I600	✗	✗	✗	-	Windows Mobile 5.0 (V5.1.525)
SGH-J600	✓	✓	✗	-	J600XXGL1
SGH-J700	✓	✓	✓	-	J700XCHF1
SGH-M610	✗	✓	✓	-	M610XCGI3

Hinweise zu Samsung:

- Einige ältere Samsung Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.
- Einige Mobiltelefone von Samsung geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen stets die Uhrzeit gemäß GMT+0.

SONY

XPERIA E dual (C1605)	✓	✓	✓	✓	V4.1.1 Android (Jelly Bean) (76XXU-USNSKOLYM-2540)
-----------------------	---	---	---	---	---

SONY	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
XPERIA S (LT26i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.7 Android (Gingerbread) (6.0.A.3.73)
XPERIA SP (C5303)	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (8960A-AAAAATAZQ-40031007-06)
XPERIA T (LT30p)	✓	✓	✓	✓	V4.1.2 Android (Jelly Bean) (91.A.0.489)
XPERIA Z (C6603)	✗	✗	✗	✓	V4.2.2 Android (Jelly Bean) (9x15A-ACEFWMAZQ-30110049-34)
SONY ERICSSON					
C902	✓	✓	✓	✓	R3DA028
F100i JALOU	✓	✓	✓	✓	R1HA035
F305	✓	✓	✗	✗	R1DA015
J10i2 ELM	✓	✓	✓	✓	R7CA061
J108i CEDAR	✓	✓	✓	✓	R7DA056
K610i	✓	✓	✓	✓	R1GB001
S500i	✓	✓	✓	✓	R8BE001
T707	✓	✓	✓	✓	R1EA030
T715	✓	✓	✓	✓	R1HA035
U1i SATIO	✓	✓	✓	✓	1218-9500_R2AK006 (S60 5 ^a)
U5i VIVAZ	✓	✓	✓	✓	1224-4699-R2AA029 (S60 5 ^a)
U10i AINO	✓	✓	✓	✓	R7BA084
W20i ZYLO	✓	✓	✓	✓	R7DA062
W100i SPIRO	✗	✗	✗	✓	R1BF007
W150i YENDO	✗	✗	✗	✓	R2AD027
W205	✓	✓	✗	✗	R1CD001
WT19i LIVE WALKMAN	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)

SONY ERICSSON	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
W580i	✓	✓	✓	✓	R8BE001
W880i	✓	✓	✓	✓	R8BA024
W910i	✓	✓	✓	✓	R1CA029
W980	✓	✓	✓	✓	R3DA028
W995	✓	✓	✓	✓	R1FA035
XPERIA ARC (LT15i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA ARC S (LT18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA NEO V (MT11i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)
XPERIA PLAY (R800i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA RAY (ST18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA X1	✓	✓	✓	✓	R2AA008 Windows Mobile 6.1 (V5.2.19608)
XPERIA X8 (E15i)	✓	✗	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (2.0.1.A.0.47)
XPERIA X10 Mini (E10i)	✓	✗	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (1.1.A.0.8)
XPERIA X10i	✓	✗	✓	✓	R2BA023 V1.6 Android (Donut)
Z530i	✓	✓	✓	✗	R6DA001
Z610i	✓	✓	✓	✓	R1JG001

Hinweise zu Sony Ericsson:

- Einige Telefone von Sony Ericsson zeigen die Uhrzeit nicht entsprechend den Telefoneinstellungen an, sondern immer die entsprechende mittlere Greenwich-Zeit (GMT) +0. (Um dies zu korrigieren, stellen Sie die Uhrzeit auf Ihrem Telefon manuell ein; verwenden Sie nicht GMT+x oder die Sommer-/ Winterzeit).

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

(Ebenfalls mit dem Bluetooth-Modul des SEAT Media System 2.1 kompatibel)

Produktionsdatum zwischen 31. Mai 2010 und 30. Mai 2011

ACER	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
beTouch E110	✓	✗	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake) (ACER_E110_1.010.02_EMEA)
beTouch E140	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (ACER_E140_1.004.07_EMEA_GEN1)
Liquid	✓	✓	✓	-	V1.6 Android (Donut) (ACER_Liquid_2.000.16_EMEA_GEN1)
ALCATEL					
OT-660	✗	✗	✗	✓	-
OT-990 One Touch	✓	✗	✓	✓	V2.2.2 Android (Froyo) (FRG83G.V53H-0)
OT-708	✗	✗	✗	-	-
APPLE					
iPhone 3G	✓	✗	✓	✓	V3.1.3 (7E18) Modell MB496CZ
iPhone 3G	✓	✗	✓	✓	V4.1 (8B117) Modell MB496CZ
iPhone 3GS	✓	✗	✓	✓	V3.1.2 (7D11) Modell MC134T
iPhone 3GS	✓	✗	✓	✓	V4.0.2 (8A400) Modell MC134T
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V4.1 (8B117) Modell MC603Y
iPhone 4	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A405) Modell MC603Y
iPhone 4S	✓	✗	✓	✓	V5.0.1 (9A406) Modell MD242Y
Hinweise zu Apple: - Wird bei den Apple iPhone-Modellen der eingehende Anruf manuell über das Mobiltelefon angenommen, während es an die Freisprechanlage gekoppelt ist, so wird dieser Anruf zu einem privaten Anruf (kein Audio über das Bluetooth des Fahrzeugs).					
BLACKBERRY					
8100 PEARL	✓	✗	✓	-	V4.5.0.55
8520 CURVE	✓	✗	✓	-	V4.6.1.272

BLACKBERRY	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
9000 BOLD	✓	✗	✓	–	V4.6.0.126
9105 PEARL 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.696
9300 CURVE 3G	✓	✗	✓	✓	V5.0.0.794
9360 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.353
9380 CURVE	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.513
9500 STORM	✓	✗	✓	–	V4.7.0.141
9700 BOLD	✓	✗	✓	–	V5.0.0.423
9780 BOLD	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.359
9900 BOLD	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
9800 TORCH	✓	✗	✓	✓	V6.0.0.337
9860 TORCH	✓	✗	✓	✓	V7.0.0.296
HTC					
ChaChaCha	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.15.401.2)
Desire	✓	✓	✓	–	V2.2 Android (Froyo) (2.10.405.2)
Desire HD	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (1.32.405.6)
Desire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.28.401.1) *
Evo 3D	✓	✓	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (1.20.401.2)
Explorer	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.17.406.2)
Gratia	✓	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo) (2.35.405.2)
HD Mini	✓	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.5 (V5.2.23103)
HD7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
Hero	✓	✓	✓	–	V1.5 Android (Cupcake) (1.0.0.A628)

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
Incredible S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (2.30.405.1) *
Legend	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) (1.31.405.4)
Magic	✓	✗	✓	-	V1.5 Android (Cupcake) (CRC1)
Radar	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7720.68)
Sensation	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.28.401.1)
Sensation XL	✓	✓	✓	✓	V2.3.5 Android (Gingerbread) (1.05.401.4)
Smart Rome	✗	✗	✗	-	Brew Mobile Platform 1.0.0.604
Tattoo	✓	✓	✓	-	V1.6 Android (Donut) (1.67.405.6)
Titan	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.8107.79)
Touch Cruise	✓	✓	✓	-	Windows Mobile 6.0 (V5.2.1623)
Touch Diamond 2	✓	✓	✓	-	Windows Mobile 6.1 (V5.2.21041)
Touch HD T8282	✓	✓	✓	-	Windows Mobile 6.1 (V5.2.20769)
TyTN II	✓	✓	✓	-	Windows Mobile 6.1 (V5.2.1620)
Wildfire	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (1.25.405.1)
Wildfire S	✓	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread) (1.33.401.2) *
Hinweise zu HTC: - Einige HTC-Telefone (HTC Desire S, HTC Incredible S, HTC Wildfire S) zeigen je nach Firmware den zuletzt hinzugefügten Kontakt nicht an. Es wird empfohlen, stets das neuste Firmware-Update von HTC zu verwenden.					
HUAWEI					
U8110 Selina/Ivy	✓	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (U81XXV100R001C00B223)
U8800 Ideos X5	✓	✗	✓	✓	V2.2.1 Android (Froyo) (U8800V100R001C00B135SP01)
LG					
BL20 CHOCOLATE	✓	✓	✓	-	BL20_V10d
E720 OPTIMUS CHIC	✓	✗	✓	✓	LG-E720-V10b V2.2 Android (Froyo)

LG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
E510 OPTIMUS Hub	✓	✓	✓	✓	LG-E510-V10b-SEP-18-2011 V2.3.4 Android (Gingerbread)
E900 OPTIMUS 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GD510 POP	✓	✓	✓	-	GD510AT_V10g
GD880 MINI	✓	✓	✓	-	GD880_V10a
GD900 CRYSTAL	✓	✓	✓	-	GD900_AT_V10c
GS290 COOKIE FRESH	✓	✓	✓	-	GS290AT_V10d
GT505 PATHFINDER	✓	✓	✓	-	GT505_V10e
GT540 OPTIMUS	✓	✓	✗	✓	GT540-V10C-MAY-12-2010 V1.6 Android (Donut)
KE850 PRADA	✓	✓	✗	-	-
KE970 SHINE	✗	✗	✗	-	-
KF510	✓	✓	✓	-	-
KM900 ARENA	✓	✓	✓	-	KM900_AT_V10d
KP500 COOKIE	✓	✓	✗	-	KP500_AT_V10d
KU250	✗	✗	✗	-	KU250_V10a
KU990 VIEWTY	✗	✗	✗	-	KU990_V10b
P350 OPTIMUS ME	✓	✓	✓	✓	LG-P350-V10b V2.2.1 Android (Froyo)
P500 OPTIMUS ONE	✓	✗	✗	✓	P500-V10a-SEP-25-2010 V2.2 Android (Froyo)
P920 OPTIMUS 3D	✓	✓	✓	✓	LG-P920-V10b-JUN-16-2011 V2.2.2 Android (Froyo)
P970 OPTIMUS BLACK	✓	✓	✓	✓	LG-P970-V10a V2.2.2 Android (Froyo)
P990 OPTIMUS 2X	✓	✓	✓	✓	LG-P990-V10c V2.2.2 Android (Froyo)
T310 COOKIE STYLE	✓	✓	✓	✓	LG-T310-V10b

Hinweise zu LG

- Einige ältere LG-Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

MOTOROLA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
EM325	✗	✗	✗	✓	-
EX211 GLEAM	✗	✗	✗	✓	-
EX300	✓	✗	✗	✓	-
MB200 DEXT	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.1.2.2.MB200.Retail.en.03 V1.5 Android (Cupcake)
MB511 FLIPOUT	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.0.28.9.MB511.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB525 DEFY	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.2.51.1.MB525.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB526 DEFY PLUS	✓	✗	✓	✓	Blur_Version.45.0.74.MB526.Retail.en.DE V2.3.4 Android (Gingerbread)
MILESTONE	✓	✗	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1
XT311 FIRE	✓	✓	✓	✓	4_40C_4073 V2.3.4 Android (Gingerbread)
RAZR V8	✓	✓	✗	-	R601_G_80.44.2BR
U9	✓	✓	✗	-	R6632_G_81.11.29R
Z8	✗	✗	✗	-	ESP00_U_46.03.E2G
NOKIA					
500	✓	✓	✓	✓	V111.020.0059 Symbian Belle
700	✓	✓	✓	✓	V111.020.0308 Symbian Belle
2690	✓	✓	✓	-	V09.65 (S40)
2720 Fold	✓	✓	✓	✗	V09.85
2730 Classic	✓	✓	✓	-	V07.70
3109 Classic	✓	✓	✓	-	V07.21
3710 Fold	✓	✓	✓	✓	V04.30
5000	✓	✓	✓	-	V03.50
5230	✓	✗	✓	-	V40.0.003 (S60 5 th)

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
5310 XpressMusic	✓	✓	✓	-	V08.32
5530 XpressMusic	✓	✗	✓	-	V10.0.050 (S60 5 ^a)
5630 XpressMusic	✓	✗	✓	-	V011.020 (S60 3 ^a)
5800 XpressMusic	✓	✗	✓	-	V20.0.12 (S60 5 ^a)
6120 Classic	✓	✗	✗	-	V03.70 (S60 3 ^a)
6210 Navigator	✓	✗	✓	-	V03.08 (S60 3 ^a)
6288	✓	✓	✓	-	V06.43
6303 Classic	✓	✓	✓	-	V06.40
6500 Slide	✓	✓	✓	-	V04.84
6555	✓	✓	✓	-	V03.31
6600i Slide	✓	✓	✓	-	V36.16
6700 Classic	✓	✓	✓	-	V10.50
6700 Slide	✓	✓	✓	-	V032.005 (S60 3 ^a)
6710 Navigator	✓	✓	✓	-	V021.013 (S60 3 ^a)
7230	✓	✓	✓	-	V06.90 (S40)
8600 luna	✓	✓	✓	-	V04.00
C1-01	✓	✓	✓	✗	V04.40
C1-02	✓	✓	✓	✗	V03.40
C2-01	✓	✓	✓	✓	V10.50
C2-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V07.29
C2-05	✓	✓	✓	✗	V08.30

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
C3-00	✓	✓	✓	✗	V04.60
C3-01 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.65
C5-00	✓	✓	✓	✓	V032.010 (S60 3 rd)
C5-03	✓	✗	✓	✓	V10.0.031 (S60 5 th)
C6-00	✓	✓	✓	✓	V20.0.042 (S60 5 th)
C6-01	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
C7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
E5-00	✓	✓	✓	✓	V042.010 (S60 3 rd)
E7-00	✓	✗	✓	✓	V014.002 Symbian^ 3
E51	✓	✗	✗	-	V100.34.20 (S60 3 rd)
E61i	✓	✗	✗	-	V2.0633.65.01 (S60)
E71	✓	✓	✓	-	V300.21.012
LUMIA 710	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
LUMIA 800	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
N73	✓	✗	✗	-	V4.0747.31.0.1 (S60)
N8-00	✓	✓	✓	✓	V025.007 Symbian Anna
N81	✓	✗	✗	-	V20.0.056 (S60 3 rd)
N86	✓	✗	✓	-	V30.009 (S60 3 rd)
N96	✓	✗	✓	-	V12.043 (S60 3 rd)
N97	✓	✓	✓	-	V20.0.019 (S60 5 th)
N900	✗	✗	✗	✓	V2.2009.51-1 Linux Maemo 5
X2-00	✓	✓	✓	✓	V04.80

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
X3-00	✓	✓	✓	-	V03.60 (S40 6 ^a)
X3-02 Touch and Type	✓	✓	✓	✗	V05.68
X6-00 16GB	✓	✗	✓	-	V21.0.004 (S60 5 ^o)
X7-00	✓	✓	✓	✓	V021.013 Symbian Anna

Hinweise zu Nokia:

- Je nach verwendeter Software kommt es bei einigen Nokia-Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem S60 oder Symbian 3 zu Fehlfunktionen im Freisprechmodus. Es wird empfohlen, ein Upgrade Ihres Mobiltelefons auf die neuste Version von Nokia durchzuführen.
- Bei einigen Nokia-Mobiltelefonen kann die Kompatibilität durch Installation eines Treibers von der Nokia-Website verbessert werden.
- Einige Nokia Mobiltelefone geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen die Uhrzeit gemäß GMT +0.
- Die Nokia Lumias mit Windows Phone können Bluetooth Audio Streaming bei der ersten Kopplung nicht automatisch wiedergeben. Für eine korrekte Funktionsweise wird empfohlen, die Verbindung manuell zu unterbrechen/zu verbinden.

SAMSUNG

GT-B5510 GALAXY PRO	✓	✓	✓	✓	B5510XXK1 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-C3050 STRATUS	✓	✓	✗	-	C3050XXIH4
GT-C3510 GENOA	✓	✓	✓	-	C3510XXIL1
GT-E2550 MONTE SLIDER	✓	✓	✓	✓	E2550XXJE6
GT-I5800 GALAXY 3	✓	✓	✓	✓	I5800XXJG3 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I8000 OMNIA II	✓	✓	✓	-	I8000XXII6 Windows Mobile 6.5 Pro (V5.2.21856)
GT-I8350 OMNIA W	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7.5 (V7.10.7740.16)
GT-I8700 OMNIA 7	✓	✗	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GT-I9000 GALAXY S	✓	✓	✓	✓	I9000XXJM1 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I9001 GALAXY S PLUS	✓	✓	✓	✓	I9001XXKP1 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-I9003 GALAXY S SCL	✓	✓	✓	✓	I9003XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9023 GOOGLE NEXUS S	✓	✗	✓	✓	I9023XXKD1 V2.3.4 Android (Gingerbread)
GT-I9100 GALAXY S II	✓	✗	✓	✓	I9100XXKD1 V2.3.3 Android (Gingerbread)
GT-I9103 GALAXY R	✓	✓	✓	✓	I9103XXKI2 V2.3.5 Android (Gingerbread)
GT-I9250 GALAXY NEXUS	✓	✗	✓	✓	I9250XXKK6 V4.0.2 Android (Ice Cream Sandwich)

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-N7000 GALAXY NOTE	✓	✓	✓	✓	N7000XXKK5 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-P1000 GALAXY TAB	✓	✓	✓	✓	P1000XXJID V2.2 Android (Froyo)
GT-S3650 CORBY	✓	✓	✓	-	S3650XXI3
GT-S3850 CORBY II	✓	✓	✓	✓	S3850XXK2
GT-S5230 STAR	✓	✓	✗	-	S5230XXIDB
GT-S5260 STAR II	✓	✓	✓	✓	S5260BOKB1
GT-S5330 WAVE 533	✓	✓	✓	✓	S5330XXJ1 Bada OS 1.1
GT-S5360 GALAXY Y	✓	✓	✓	✓	S5360XXK4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S5570 GALAXY MINI	✓	✓	✓	✓	S5570XWKT4 V2.3.6 Android (Gingerbread)
GT-S5620 ONIX	✓	✓	✓	-	S5620XXJB7
GT-S5660 GALAXY GIO	✓	✓	✓	✓	S5660XXKB9 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5830 GALAXY ACE	✓	✓	✓	✓	S5830XXKA6 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S7070 DIVA	✓	✓	✓	-	S7070XXJC1
GT-S7230E WAVE 723	✓	✓	✓	✓	S723EXXJ1 Bada OS 1.1
GT-S8000 JET	✓	✓	✓	-	S8000XPJA1
GT-S8500 WAVE	✓	✓	✓	✓	S8500XXJH3 (Bada OS 1.0.2)
GT-S8530 WAVE 2	✓	✓	✓	✓	S8530XXK9 Bada OS 1.2
SGH-E840	✓	✓	✗	-	E840XWGE5
SGH-F480i	✓	✓	✓	-	F480IXXJA1
SGH-I600	✗	✗	✗	-	Windows Mobile 5.0 V5.1.525
SGH-J600	✓	✓	✗	-	J600XXGL1
SGH-J700	✓	✓	✓	-	J700XCHF1

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
SGH-M610	✗	✓	✓	-	M610XCGI3

Hinweise zu Samsung:

- Einige ältere Samsung Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.
- Einige Mobiltelefone von Samsung geben die Uhrzeit nicht entsprechend der Konfiguration des Telefons an sondern zeigen stets die Uhrzeit gemäß GMT+0.

SONY ERICSSON

C902	✓	✓	✓	-	R3DA028
F100i JALOU	✓	✓	✓	-	R1HA035
F305	✓	✓	✗	-	R1DA015
J10i2 ELM	✓	✓	✓	✓	R7CA061
J108i CEDAR	✓	✓	✓	✓	R7DA056
K610i	✓	✓	✓	-	R1GB001
S500i	✓	✓	✓	-	R8BE001
T707	✓	✓	✓	-	R1EA030
T715	✓	✓	✓	-	R1HA035
U1i SATIO	✓	✓	✓	✓	1218-9500_R2AK006 (S60 5 ^a)
U5i VIVAZ	✓	✓	✓	-	1224-4699-R2AA029 (S60 5 ^a)
U10i AINO	✓	✓	✓	-	R7BA084
W20i ZYLO	✓	✓	✓	✓	R7DA062
W205	✓	✓	✗	✗	R1CD001
WT19i LIVE WALKMAN	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)
W580i	✓	✓	✓	-	R8BE001
W880i	✓	✓	✓	-	R8BA024
W910i	✓	✓	✓	-	R1CA029

SONY ERICSSON	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BLUETOOTH AUDIO STREAMING*	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
W980	✓	✓	✓	–	R3DA028
W995	✓	✓	✓	–	R1FA035
XPERIA ARC (LT15i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA ARC S (LT18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA NEO V (MT11i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.1.A.0.283)
XPERIA PLAY (R800i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.2 Android (Gingerbread) (3.0.A.2.181)
XPERIA RAY (ST18i)	✓	✗	✓	✓	V2.3.4 Android (Gingerbread) (4.0.2.A.0.42)
XPERIA X1	✓	✓	✓	–	R2AA008 Windows Mobile 6.1 (V5.2.19608)
XPERIA X8 (E15i)	✓	✗	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1 (2.0.1.A.0.47)
XPERIA X10 Mini (E10i)	✓	✗	✓	✓	V1.6 Android (Donut) (1.1.A.0.8)
XPERIA X10i	✓	✗	✓	✓	R2BA023 V1.6 Android (Donut)
Z530i	✓	✓	✓	–	R6DA001
Z610i	✓	✓	✓	–	R1JG001

Hinweise zu Sony Ericsson:

- Einige Telefone von Sony Ericsson zeigen die Uhrzeit nicht entsprechend den Telefoneinstellungen an, sondern immer die entsprechende mittlere Greenwich-Zeit (GMT) +0. (Um dies zu korrigieren, stellen Sie die Uhrzeit auf Ihrem Telefon manuell ein; verwenden Sie nicht GMT+x oder die Sommer-/ Winterzeit).

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

Produktionsdatum zwischen 16. Mai 2009 und 31. Mai 2010

ACER	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
beTouch E110	✗	✗	✗	V1.5 Android (Cupcake)
beTouch E140	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo)
Liquid	✓	✓	✗	V1.6 Android (Donut)
ALCATEL				
OT-660	✗	✗	✗	-
OT-708	✗	✗	✗	-
APPLE				
iPhone 3G	✓	✗	✓	V3.1.3 (7E18) Modell MB496CZ
iPhone 3GS	✓	✗	✓	V3.1.2 (7D11) Modell MC134T
iPhone 4	✓	✗	✓	V4.1 (8B117) Modell MC603Y
BLACKBERRY				
8100 PEARL	✓	✗	✓	V4.5.0.55
8520 CURVE	✓	✗	✓	V4.6.1.272
9000 BOLD	✓	✗	✓	V4.6.0.126
9105 PEARL 3G	✓	✗	✓	V5.0.0.696
9300 CURVE 3G	✓	✗	✓	V5.0.0.794
9500 STORM	✓	✗	✓	V4.7.0.141
9700 BOLD	✓	✗	✓	V5.0.0.423
9780 BOLD	✓	✗	✓	V6.0.0.359
9800 TORCH	✓	✗	✓	V6.0.0.337

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
ChaChaCha	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Desire	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo)
Desire HD	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo)
Desire S	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Gratia	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo)
HD Mini	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.5 (V5.2.23103)
HD7	✓	✗	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
Hero	✓	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake)
Incredible S	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Legend	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair)
Magic	✗	✗	✗	V1.5 Android (Cupcake)
Sensation	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Smart Rome	✗	✗	✗	Brew Mobile Platform 1.0.0.604
Tattoo	✓	✓	✓	V1.6 Android (Donut)
Touch Cruise	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.0
Touch Diamond 2	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1
Touch HD T8282	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1
TyTN II	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1
Wildfire	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1
Wildfire S	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
HUAWEI				
U8110 Selina/Ivy	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1

LG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
BL20 CHOCOLATE	✓	✓	✓	BL20_V10d
E720 OPTIMUS CHIC	✓	✗	✗	LG-E720-V10b V2.2 Android (Froyo)
E900 OPTIMUS 7	✓	✗	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GD510 POP	✗	✗	✗	GD510AT_V10g
GD880 MINI	✓	✓	✓	GD880_V10a
GD900 CRYSTAL	✗	✗	✓	GD900_AT_V10c
GS290 COOKIE FRESH	✓	✓	✓	GS290AT_V10d
GT505 PATHFINDER	✓	✓	✓	GT505_V10e
GT540 OPTIMUS	✓	✓	✗	GT540-V10C-MAY-12-2010 V1.6 Android (Donut)
KE850 PRADA	✗	✗	✗	-
KE970 SHINE	✗	✗	✗	-
KF510	✗	✓	✓	-
KM900 ARENA	✓	✓	✓	KM900_AT_V10d
KP500 COOKIE	✗	✗	✗	KP500_AT_V10d
KU250	✗	✗	✗	KU250_V10a
KU990 VIEWTY	✗	✗	✗	KU990_V10b
P350 OPTIMUS ME	✓	✗	✓	LG-P350-V10b V2.2.1 Android (Froyo)
P500 OPTIMUS ONE	✓	✗	✗	P500-V10a-SEP-25-2010 V2.2 Android (Froyo)
P970 OPTIMUS BLACK	✓	✓	✓	LG-P970-V10a V2.2.2 Android (Froyo)
P990 OPTIMUS 2X	✓	✓	✓	LG-P990-V10c V2.2.2 Android (Froyo)
T310 COOKIE STYLE	✓	✓	✓	LG-T310-V10b

Hinweise zu LG

- Einige ältere LG-Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

MOTOROLA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
EM325	✗	✗	✗	-
EX211 GLEAM	✓	✗	✓	-
MB200 DEXT	✓	✗	✓	Blur_Version.1.2.2.MB200.Retail.en.03 V1.5 Android (Cupcake)
MB511 FLIPOUT	✓	✗	✓	Blur_Version.0.28.9.MB511.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB525 DEFY	✗	✗	✗	Blur_Version.2.51.1.MB525.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MILESTONE	✓	✗	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1
RAZR V8	✗	✗	✗	R601_G_80.44.2BR
U9	✗	✓	✗	R6632_G_81.11.29R
Z8	✗	✗	✗	ESP00_U_46.03.E2G
NOKIA				
2690	✓	✓	✓	V09.65 (S40)
2720 Fold	✓	✓	✓	V09.85
2730 Classic	✓	✓	✓	V07.70
3109 Classic	✓	✓	✓	V07.21
3710 Fold	✓	✓	✓	V04.30
5000	✓	✗	✓	V03.50
5230	✓	✗	✓	V12.0.089 (S60 5 ^a)
5310 XpressMusic	✓	✓	✓	V08.32
5530 XpressMusic	✓	✗	✓	V10.0.050
5630 XpressMusic	✓	✗	✓	V011.020 (S60 3 ^a)
5800 XpressMusic	✓	✗	✓	V20.0.12 (S60 5 ^a)
6120 Classic	✗	✗	✗	V03.70 (S60 3 ^a)

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
6210 Navigator	✓	✗	✓	V03.08 (S60 3 rd)
6288	✓	✓	✓	V06.43
6303 Classic	✓	✓	✓	V06.40
6500 Slide	✓	✓	✓	V04.84
6555	✗	✓	✓	V03.31
6600i Slide	✓	✓	✓	V36.16
6700 Classic	✓	✓	✓	V10.50
6700 Slide	✓	✗	✓	V032.005 (S60 3 rd)
6710 Navigator	✓	✗	✓	V021.013 (S60 3 rd)
7230	✓	✓	✓	V06.90 (S40)
8600 luna	✓	✓	✓	V04.00
C1-01	✓	✓	✓	V04.40
C1-02	✓	✓	✓	V03.40
C2-01	✓	✓	✓	V10.50
C3-00	✓	✓	✓	V04.60
C3-01 Touch and Type	✓	✓	✓	V05.65
C5-00	✓	✗	✓	V032.010 (S60 3 rd)
C5-03	✓	✗	✓	V10.0.031 (S60 5 th)
C6-00	✓	✗	✓	V20.0.042 (S60 5 th)
C6-01	✓	✗	✓	V014.002 Symbian^ 3
C7-00	✓	✗	✓	V012.003 Symbian^ 3
E5-00	✓	✗	✓	V042.010 (S60 3 rd)

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
E7-00	✓	✗	✓	V014.002 Symbian^ 3
E51	✗	✗	✗	V100.34.20 (S60 3 rd)
E61i	✗	✗	✗	V2.0633.65.01 (S60)
E71	✓	✓	✓	V300.21.012
N73	✗	✗	✗	V03.0704.1.0.1
N8-00	✗	✗	✗	V011.012 Symbian^ 3
N81	✓	✗	✗	V10.0.053
N86	✓	✗	✓	V21.006 (S60 3 rd)
N96	✓	✗	✓	V12.043 (S60 3 rd)
N97	✓	✗	✓	V20.0.019 (S60 5 th)
N900	✗	✗	✗	V2.2009.51-1 Linux Maemo 5
X2-00	✓	✓	✓	V04.80
X3-00	✓	✓	✓	V03.60 (S40 6 th)
X3-02 Touch and Type	✓	✓	✓	V05.68
X6-00 16GB	✓	✗	✓	V12.0.091 (S60 5 th)
X7-00	✓	✗	✓	V021.013 Symbian Anna

Hinweise zu Nokia:

- Je nach verwendeter Software kommt es bei einigen Nokia-Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem S60 oder Symbian 3 zu Fehlfunktionen im Freisprechmodus. Es wird empfohlen, ein Upgrade Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version von Nokia durchzuführen.
- Bei einigen Nokia-Mobiltelefonen kann die Kompatibilität durch Installation eines Treibers von der Nokia-Website verbessert werden.

SAMSUNG

GT-C3050 STRATUS	✓	✓	✓	C3050XXIH4
GT-C3510 GENOA	✓	✓	✓	C3510XXIL1
GT-E2550 MONTE SLIDER	✓	✓	✓	E2550XXJE6
GT-I5800 GALAXY 3	✓	✓	✓	I5800XXJG3 V2.1 Android (Éclair) Update 1

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-I8000 OMNIA II	✓	✓	✓	I8000XXII9 (Windows Mob. 6.5 Pro)
GT-I8700 OMNIA 7	✓	✗	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GT-I9000 GALAXY S	✓	✓	✓	I9000XXJM1 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I9003 GALAXY S SCL	✓	✓	✓	I9003XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9023 GOOGLE NEXUS S	✓	✗	✓	I9023XXKD1 V2.3.4 Android (Gingerbread)
GT-I9100 GALAXY S II	✓	✗	✓	I9100XXKDJ V2.3.3 Android (Gingerbread)
GT-P1000 GALAXY Tab	✓	✓	✓	P1000XXJID V2.2 Android (Froyo)
GT-S3650 CORBY	✓	✓	✓	S3650XXI3
GT-S3850 CORBY II	✓	✓	✓	S3850XXK2
GT-S5230 STAR	✗	✗	✗	S5230XXIDB
GT-S5260 STAR II	✓	✓	✓	S5260BOKB1
GT-S5330 WAVE 533	✗	✗	✗	S5330XXJJ1 Bada OS 1.1
GT-S5570 GALAXY MINI	✓	✓	✓	S5570XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5620 ONIX	✓	✓	✓	S5620XXJB7
GT-S5660 GALAXY GIO	✓	✓	✓	S5660XXKB9 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5830 GALAXY ACE	✓	✓	✓	S5830XXKA6 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S7070 DIVA	✓	✓	✗	S7070XXJC1
GT-S7230E WAVE 723	✓	✓	✓	S723EXXJJ1 Bada OS 1.1
GT-S8000 JET	✓	✓	✗	S8000XPJA1
GT-S8500 WAVE	✓	✓	✓	S8500XXJH3 Bada OS 1.0.2
GT-S8530 WAVE 2	✓	✓	✓	S8530XXJK9 Bada OS 1.2
SGH-E840	✓	✓	✓	E840XWGE5

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
SGH-F480i	✓	✓	✓	F480IXXJA1
SGH-I600	✗	✗	✗	Windows Mobile 5.0 (V5.1.525)
SGH-J600	✓	✓	✗	J600XXGL1
SGH-J700	✓	✓	✓	J700XCHF1
SGH-M610	✗	✓	✓	M610XCGI3

Hinweise zu Samsung:

- Einige ältere Samsung Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

SONY ERICSSON

C902	✓	✓	✓	R3DA028
F100i JALOU	✓	✓	✓	R1HA035
F305	✗	✓	✗	R1DA015
J10i2 ELM	✓	✓	✓	R7CA061
J108i CEDAR	✓	✓	✓	R7DA056
K610i	✓	✗	✓	R1GB001
S500i	✓	✗	✓	R8BE001
T707	✓	✓	✓	R1EA030
T715	✓	✓	✓	R1HA035
U1i SATIO	✓	✗	✓	1218-9500_R2AK006 (S60 5 th)
U5i VIVAZ	✓	✗	✓	1224-4699-R2AA029 (S60 5 th)
U10i AINO	✓	✓	✓	R7BA084
W20i ZYLO	✓	✓	✓	R7DA062
W100i SPIRO	✗	✗	✗	R1BF007
W150i YENDO	✗	✗	✗	R2AD027

SONY ERICSSON	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
W205	✘	✘	✘	R1CD001
W580i	✔	✘	✔	R8BE001
W880i	✔	✘	✔	R8BA024
W910i	✔	✔	✔	R1CA029
W980	✔	✔	✔	R3DA028
W995	✔	✔	✔	R1FA035
XPERIA ARC (LT15i)	✔	✘	✔	V2.3.2 Android (Gingerbread)
XPERIA PLAY (R800i)	✔	✘	✔	V2.3.2 Android (Gingerbread)
XPERIA X1	✔	✔	✔	R2AA008. Windows Mobile 6.1
XPERIA X8 (E15i)	✔	✘	✔	V2.1 Android (Éclair) Update 1
XPERIA X10 Mini (E10i)	✘	✘	✘	V1.6 Android (Donut)
XPERIA X10i	✘	✘	✘	R2BA023 V1.6 Android (Donut)
Z530i	✔	✔	✔	R6DA002
Z610i	✔	✘	✔	R1JG001

BLUETOOTH® MOBILTELEFONE

Kompatibilität von Bluetooth-Telefonen mit der Freisprecheinrichtung

Produktionsdatum Vor 16. März 2009

ACER	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
beTouch E110	✗	✗	✗	V1.5 Android (Cupcake)
beTouch E140	✗	✗	✗	V2.2 Android (Froyo)
Liquid	✓	✓	✗	V1.6 Android (Donut)
ALCATEL				
OT-660	✗	✗	✗	–
OT-708	✗	✗	✗	–
APPLE				
iPhone 3G	✓	✗	✓	V3.1.3 (7E18) Modell MB496CZ
iPhone 3GS	✓	✗	✓	V3.1.2 (7D11) Modell MC134T
iPhone 4	✓	✗	✓	V4.1 (8B117) Modell MC603Y
BLACKBERRY				
8100 PEARL	✓	✗	✓	V4.5.0.55
8520 CURVE	✓	✗	✓	V4.6.1.272
9000 BOLD	✓	✗	✓	V4.6.0.126
9105 PEARL 3G	✓	✗	✓	V5.0.0.696
9300 CURVE 3G	✓	✗	✓	V5.0.0.794
9500 STORM	✓	✗	✓	V4.7.0.141
9700 BOLD	✓	✗	✓	V5.0.0.423
9780 BOLD	✓	✗	✓	V6.0.0.359
9800 TORCH	✓	✗	✓	V6.0.0.337

HTC	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
ChaChaCha	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Desire	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo)
Desire HD	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo)
Desire S	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Gratia	✓	✓	✓	V2.2 Android (Froyo)
HD Mini	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.5 (V5.2.23103)
HD7	✓	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
Hero	✓	✓	✓	V1.5 Android (Cupcake)
Incredible S	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Legend	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair)
Magic	✗	✗	✗	V1.5 Android (Cupcake)
Sensation	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
Smart Rome	✗	✗	✗	Brew Mobile Platform 1.0.0.604
Tattoo	✓	✓	✓	V1.6 Android (Donut)
Touch Cruise	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.0
Touch Diamond 2	✗	✓	✓	Windows Mobile 6.1
Touch HD T8282	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1
TyTN II	✓	✓	✓	Windows Mobile 6.1
Wildfire	✓	✓	✓	V2.1 Android (Éclair) Update 1
Wildfire S	✓	✓	✓	V2.3.3 Android (Gingerbread)
HUAWEI				
U8110 Selina/lvy	✗	✗	✗	V2.1 Android (Éclair) Update 1

LG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
BL20 CHOCOLATE	✓	✓	✓	BL20_V10d
E720 OPTIMUS CHIC	✓	✗	✓	LG-E720-V10b V2.2 Android (Froyo)
E900 OPTIMUS 7	✓	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GD510 POP	✓	✓	✓	GD510AT_V10g
GD880 MINI	✓	✓	✓	GD880_V10a
GD900 CRYSTAL	✓	✓	✓	GD900_AT_V10c
GS290 COOKIE FRESH	✓	✓	✓	GS290AT_V10d
GT505 PATHFINDER	✓	✓	✗	GT505_V10e
GT540 OPTIMUS	✓	✓	✓	GT540-V10C-MAY-12-2010 V1.6 Android (Donut)
KE850 PRADA	✗	✗	✗	-
KE970 SHINE	✗	✗	✗	-
KF510	✗	✗	✗	-
KM900 ARENA	✓	✓	✓	KM900_AT_V10d
KP500 COOKIE	✗	✗	✗	KP500_AT_V10d
KU250	✗	✗	✗	KU250_V10a
KU990 VIEWTY	✗	✗	✗	KU990_V10b
P350 OPTIMUS ME	✓	✓	✓	LG-P350-V10b V2.2.1 Android (Froyo)
P500 OPTIMUS ONE	✓	✗	✓	P500-V10a-SEP-25-2010 V2.2 Android (Froyo)
P970 OPTIMUS BLACK	✓	✓	✓	LG-P970-V10a V2.2.2 Android (Froyo)
P990 OPTIMUS 2X	✓	✓	✓	LG-P990-V10c V2.2.2 Android (Froyo)
T310 COOKIE STYLE	✓	✓	✓	LG-T310-V10b

Hinweise zu LG

- Einige ältere LG-Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

MOTOROLA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
EM325	✘	✘	✘	–
MB200 DEXT	✘	✘	✘	Blur_Version.1.2.2.MB200.Retail.en.03 V1.5 Android (Cupcake)
MB511 FLIPOUT	✘	✘	✘	Blur_Version.0.28.9.MB511.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MB525 DEFY	✘	✘	✘	Blur_Version.2.51.1.MB525.Retail.en.DE V2.1 Android (Éclair) Update 1
MILESTONE	✘	✘	✘	V2.1 Android (Éclair) Update 1
RAZR V8	✘	✓	✘	R601_G_80.44.2BR
U9	✘	✓	✘	R6632_G_81.11.29R
Z8	✘	✘	✘	ESP00_U_46.03.E2G
NOKIA				
2690	✓	✓	✓	V09.65 (S40)
2720 Fold	✓	✓	✓	V09.85
2730 Classic	✓	✓	✓	V07.70
3109 Classic	✓	✓	✓	V07.21
3710 Fold	✓	✓	✓	V04.30
5000	✓	✓	✓	V03.50
5230	✘	✘	✘	V12.0.089 (S60 5 ^a)
5310 XpressMusic	✓	✓	✓	V08.32
5530 XpressMusic	✘	✘	✘	V10.0.050
5630 XpressMusic	✘	✘	✘	V011.020 (S60 3 ^a)
5800 XpressMusic	✘	✘	✘	V20.0.12 (S60 5 ^a)
6120 Classic	✘	✘	✘	V03.70 (S60 3 ^o)
6210 Navigator	✘	✘	✘	V03.08 (S60 3 ^a)

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
6288	✓	✓	✓	V06.43
6303 Classic	✓	✓	✓	V06.40
6500 Slide	✓	✓	✓	V04.84
6555	✓	✓	✓	V03.31
6600i Slide	✓	✓	✓	V36.16
6700 Classic	✓	✓	✓	V10.50
6700 Slide	✓	✓	✓	V032.005 (S60 3 rd)
6710 Navigator	✓	✓	✓	V021.013 (S60 3 rd)
7230	✓	✓	✓	V06.90 (S40)
8600 luna	✓	✓	✓	V04.00
C1-01	✓	✓	✓	V04.40
C1-02	✓	✓	✓	V03.40
C2-01	✓	✓	✓	V10.50
C3-00	✓	✓	✓	V04.60
C3-01 Touch and Type	✓	✓	✓	V05.65
C5-00	✓	✓	✓	V032.010 (S60 3 rd)
C5-03	✗	✗	✗	V10.0.031 (S60 5 th)
C6-00	✓	✓	✓	V20.0.042 (S60 5 th)
C6-01	✗	✗	✗	V014.002 Symbian^ 3
C7-00	✗	✗	✗	V012.003 Symbian^ 3
E5-00	✓	✓	✓	V042.010 (S60 3 rd)
E7-00	✗	✗	✗	V014.002 Symbian^ 3

NOKIA	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
E51	✗	✗	✗	V100.34.20 (S60 3 ^a)
E61i	✗	✗	✗	V2.0633.65.01 (S60)
E71	✓	✓	✓	V300.21.012
N73	✗	✗	✗	V03.0704.1.0.1
N8-00	✗	✗	✗	V011.012 Symbian^ 3
N81	✗	✗	✗	V10.0.053
N86	✗	✗	✗	V21.006 (S60 3 ^a)
N96	✗	✗	✗	V12.043 (S60 3 ^a)
N97	✓	✓	✓	V20.0.019 (S60 5 ^a)
N900	✗	✗	✗	V2.2009.51-1 Linux Maemo 5
X2-00	✓	✓	✓	V04.80
X3-00	✓	✓	✓	V03.60 (S40 6 ^a)
X3-02 Touch and Type	✓	✓	✓	V05.68
X6-00 16GB	✗	✗	✗	V12.0.091 (S60 5 ^o)
X7-00	✓	✓	✓	V021.013 Symbian Anna

Hinweise zu Nokia:

- Je nach verwendeter Software kommt es bei einigen Nokia-Mobiltelefonen mit dem Betriebssystem S60 oder Symbian 3 zu Fehlfunktionen im Freisprechmodus. Es wird empfohlen, ein Upgrade Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version von Nokia durchzuführen.
- Bei einigen Nokia-Mobiltelefonen kann die Kompatibilität durch Installation eines Treibers von der Nokia-Website verbessert werden.

SAMSUNG

GT-C3050 STRATUS	✓	✓	✗	C3050XXIH4
GT-C3510 GENOA	✓	✓	✓	C3510XXIL1
GT-E2550 MONTE SLIDER	✓	✓	✓	E2550XXJE6
GT-I5800 GALAXY 3	✓	✓	✓	I5800XXJG3 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I8000 OMNIA II	✓	✓	✓	I8000NXXII9 (Windows Mob. 6.5 Pro)

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
GT-I8700 OMNIA 7	✓	✓	✓	Windows Phone OS 7 (V7.0.7004.0)
GT-I9000 GALAXY S	✓	✓	✓	I9000XXJM1 V2.1 Android (Éclair) Update 1
GT-I9003 GALAXY S SCL	✓	✓	✓	I9003XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-I9023 GOOGLE NEXUS S	✗	✗	✗	I9023XXKD1 V2.3.4 Android (Gingerbread)
GT-I9100 GALAXY S II	✗	✗	✗	I9100XXKDJ V2.3.3 Android (Gingerbread)
GT-P1000 GALAXY Tab	✓	✗	✓	P1000XXJID V2.2 Android (Froyo)
GT-S3650 CORBY	✓	✓	✓	S3650XXI3
GT-S3850 CORBY II	✓	✓	✓	S3850XXK2
GT-S5230 STAR	✗	✗	✗	S5230XXIDB
GT-S5260 STAR II	✓	✓	✓	S5260BOKB1
GT-S5330 WAVE 533	✓	✓	✓	S5330XXJ1 Bada OS 1.1
GT-S5570 GALAXY MINI	✓	✓	✓	S5570XXKB1 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5620 ONIX	✓	✓	✓	S5620XXJB7
GT-S5660 GALAXY GIO	✓	✓	✓	S5660XXKB9 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S5830 GALAXY ACE	✓	✓	✓	S5830XXKA6 V2.2.1 Android (Froyo)
GT-S7070 DIVA	✓	✓	✓	S7070XXJC1
GT-S7230E WAVE 723	✓	✓	✓	S723EXXJ1 Bada OS 1.1
GT-S8000 JET	✓	✓	✓	S8000XPJA1
GT-S8500 WAVE	✓	✓	✓	S8500XXJH3 Bada OS 1.0.2
GT-S8530 WAVE 2	✓	✓	✓	S8530XXJK9 Bada OS 1.2
SGH-E840	✓	✓	✗	E840XWGE5
SGH-F480i	✓	✓	✓	F480IXXA1

SAMSUNG	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
SGH-I600	✗	✗	✗	Windows Mobile 5.0 (V5.1.525)
SGH-J600	✓	✓	✗	J600XXGL1
SGH-J700	✓	✓	✓	J700XCHF1
SGH-M610	✓	✓	✓	M610XCGI3

Hinweise zu Samsung:

- Einige ältere Samsung Modelle lassen keine ausgehenden Anrufe zu, wenn der Benutzer das Menü des Mobiltelefons bedient. Es ist ratsam, das Telefon auf den Home-Bildschirm eingestellt zu lassen, so lange es zum Freisprechen mit dem Fahrzeug verbunden ist.

SONY ERICSSON

C902	✓	✓	✓	R3DA028
F100i JALOU	✓	✓	✓	R1HA035
F305	✗	✓	✗	R1DA015
J10i2 ELM	✓	✓	✓	R7CA061
J108i CEDAR	✓	✓	✓	R7DA056
K610i	✓	✗	✓	R1GB001
S500i	✗	✓	✓	R8BE001
T707	✓	✓	✓	R1EA030
T715	✓	✓	✓	R1HA035
U1i SATIO	✓	✓	✓	1218-9500_R2AK006 (S60 5 ^a)
U5i VIVAZ	✓	✓	✓	1224-4699-R2AA029 (S60 5 ^a)
U10i AINO	✓	✓	✓	R7BA084
W20i ZYLO	✓	✓	✓	R7DA062
W100i SPIRO	✗	✗	✗	R1BF007
W150i YENDO	✗	✗	✗	R2AD027
W205	✓	✓	✗	R1CD001

SONY ERICSSON	DOWNLOAD TELEFONBUCH (TELEFON)	DOWNLOAD TELEFONBUCH (SIM)	ZUGANG ANRUFPROTOKOLL	BENÖTIGTE SOFTWARE (MINDESTVORAUSSETZUNG)
W580i	✗	✓	✓	R8BE001
W880i	✓	✓	✓	R8BA024
W910i	✓	✓	✗	R1CA029
W980	✓	✓	✓	R3DA028
W995	✓	✓	✓	R1FA035
XPERIA ARC (LT15i)	✗	✗	✗	V2.3.2 Android (Gingerbread)
XPERIA PLAY (R800i)	✗	✗	✗	V2.3.2 Android (Gingerbread)
XPERIA X1	✓	✓	✓	R2AA008
XPERIA X8 (E15i)	✗	✗	✗	V2.1 Android (Éclair) Update 1
XPERIA X10 Mini (E10i)	✗	✗	✗	V1.6 Android (Donut)
XPERIA X10i	✗	✗	✗	R2BA023 V1.6 Android (Donut)
Z530i	✓	✓	✓	R6DA002
Z610i	✓	✓	✓	R1JG001